

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00876/2024
OC nº 195388

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

=====

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

=====

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 Conjunto "C" Lote 07 – CEP: 70740-543, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0013-18, denominada **CONTRATANTE**, e a **LOGICTEL S.A.**, estabelecida na Rua Dom Marcos Barbosa, nº 02, Sala 601, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20211-178, inscrita no CNPJ nº 03.430.070/0005-00, denominada **CONTRATADA**, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, sob as seguintes cláusulas:

O presente aditivo teve sua minuta-padrão analisada e aprovada pelo Parecer Gejur nº 2023/1995 de 27 de março de 2023 – O.S Nº 853.631.

OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo:
 - a) Inclusão de famílias de reparo de partes e peças;
 - b) Alteração de endereço da **CONTRATADA**;
 - c) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

INCLUSÃO DE FAMÍLIAS DE REPARO DE PARTES E PEÇAS

2. As partes, em comum acordo, resolvem incluir as famílias PLACA TIPO 1 e PLACA TIPO 2 mencionadas no Edital e em suas Erratas, na habilitação de reparo da CONTRATADA, conforme Anexo 7 do Documento Nº 1 em anexo.

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA

3. As partes reconhecem a alteração do endereço da CONTRATADA, que passa a ser Rua Dom Marcos Barbosa, nº 02, Sala 601, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-178, conforme registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

RATIFICAÇÃO

4. As partes ratificam todas as demais cláusulas do contrato original de prestação de serviços – DGCO nº 00876/2024 – celebrado em 18 de novembro de 2024, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este aditivo.

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00876/2024
OC nº 195388

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

E assim, justas e acordadas pelos seus representantes legais, assinam o presente aditamento.

INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Nome: Mônica Guizzardi Vaillant

Cargo: Gerente de Divisão

Nome: Gruwer Iuri Maciel Nascimento

Cargo: Gerente Executivo

CONTRATADA: LOGICTEL S.A.

Nome: Geraldo Antônio de Oliveira Marques

Cargo: Diretor Presidente

Nome: José Humberto Silveira

Cargo: Diretor Vice-Presidente

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00876/2024
OC nº 195388

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

ANEXO 7 – CAPACIDADE DE REPARO APROVADA PELA BBTS

Família	Descrição	Resultado	Capacidade (peças / mês)
Câmera básica	Reparo em câmera básica	40	100
Câmera TAA	Reparo em câmera de TAA	40	50
Conjunto alimentação	Reparo em conjunto de alimentação	40	200
Fonte tipo 1	Reparo em fonte do tipo 1	40	300
Fonte tipo 1 externa	Reparo em fonte do tipo 1 externa	40	300
Fonte tipo 1 PGDM	Reparo em fonte tipo 1 PGDM	40	300
Fonte tipo 1 TAA	Reparo em fonte do tipo 1 TAA	40	300
Fonte do tipo 2	Reparo em fonte do tipo 2	40	300
Fonte do tipo 2 externa	Reparo em fonte do tipo 2 externa	40	300
Fonte do tipo 2 TAA	Reparo em fonte do tipo 2 TAA	40	300
Fonte tipo 3	Reparo em fonte do tipo 3	40	300
Fonte tipo 3 externa	Reparo em fonte do tipo 3 externa	40	300
Fonte tipo 3 TAA	Reparo em fonte do tipo 3 TAA	40	300
Fonte tipo 3 PGDM	Reparo em fonte do tipo 3 PGDM	40	300
Fonte do tipo 4	Reparo em fonte do tipo 4	40	300
Placa tipo 4 PGDM	Reparo em placa do tipo 4 PGDM	40	300
Fonte tipo 4 TAA	Reparo em fonte tipo 4 TAA	40	300
Fonte tipo 5 PGDM	Reparo em fonte do tipo 5 PGDM	40	300
Fonte tipo 6 PGDM	Reparo em fonte tipo 6 PGDM	40	300
Gravador de imagens	Reparo em gravadores de imagens	40	50
Monitor 1	Reparo em monitor do tipo 1	40	300
Monitor 2	Reparo em monitor do tipo 2	40	300
Nobreak	Reparo em Nobreak	40	300
Fonte e bateria notebook	Reparo de fonte e bateria de notebook	40	300
Tela e monitor notebook	Reparo de tele e monitor notebook	40	300
Placa mãe notebook	Reparo de placa mãe de notebook	40	300
Periféricos internos de notebook	Reparo em periféricos internos de notebook	40	300
Revisão microcomputador	Revisão em microcomputador	40	300
Scanner de mesa	Reparo em scanner de mesa	40	300
Switch e Roteador	Reparo em switch e roteadores	40	300

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00876/2024
OC nº 195388

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

Família	Descrição	Resultado	Capacidade (peças / mês)
Teclado financeiro	Reparo em teclados financeiros	40	500
Teclado pin tipo 2	Reparo em teclado pin tipo 2	40	500
Teclado TAA	Reparo em teclado TAA	40	500
Placa Tipo 1	Reparo em Placa Tipo 1	40	20
Placa Tipo 2	Reparo em Placa Tipo 2	40	70