

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00754/2024
OC nº 195382

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

=====

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

=====

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 Conjunto "C" Lote 07 – CEP: 70740-543, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0013-18, denominada **CONTRATANTE**, e a **NOVA ERA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na Estrada do Imbirussu, nº 521, Vila Dirce, Carapicuíba/SP, CEP: 06333-380, inscrita no CNPJ nº 29.817.370/0001-06, denominada **CONTRATADA**, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, sob as seguintes cláusulas:

O presente aditivo teve sua minuta-padrão analisada e aprovada pelo Parecer Gejur nº 2023/1995 de 27 de março de 2023 – O.S Nº 853.631.

OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo:
 - a) Ajuste redacional;
 - b) Inclusão de famílias de reparo de partes e peças;
 - c) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

AJUSTE REDACIONAL

2. Retifica-se, no contrato original, o número da Ordem de Compra.

2.1. Onde se lê: OC 195349;

2.2. Leia-se: OC 195382

INCLUSÃO DE FAMÍLIAS DE REPARO DE PARTES E PEÇAS

3. As partes, em comum acordo, resolvem incluir novas famílias mencionadas no Edital e em suas Erratas, na habilitação de reparo da CONTRATADA, conforme Anexo 7 do Documento Nº 1 em anexo.

RATIFICAÇÃO

4. As partes ratificam todas as demais cláusulas do contrato original de prestação de serviço – DGCO nº 00754/2024 – celebrado em 26 de setembro de 2024, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este aditivo.

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00754/2024
OC nº 195382

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

E assim, justas e acordadas pelos seus representantes legais, assinam o presente aditamento.

INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Nome: Mônica Guizzardi Vaillant

Cargo: Gerente de Divisão

Nome: Gruwer Iuri Maciel Nascimento

Cargo: Gerente Executivo

CONTRATADA: NOVA ERA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Nome: Eduardo Santana Souto da Silva

Cargo: Sócio administrador

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00754/2024
OC nº 195382

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

ANEXO 7 – CAPACIDADE DE REPARO APROVADA PELA BBTS

Família	Descrição	Resultado	Capacidade (peças / mês)
Conjunto de detecção	Reparo conjunto de detecção	30	50
Conjunto note	Reparo conjunto note	30	280
Conjunto Note Duplo	Reparo Conjunto Note Duplo	30	74
Conjunto Presenter	Reparo conjunto Presenter	30	133
Impressoras de caixa	Reparo impressoras de caixa	30	24
Subconjunto 3	Reparo de Subconjunto 3	30	49
Subconjunto 3 TAA	Reparo Subconjunto 3 TAA	30	160
Cassetes de cédulas	Reparo cassetes de cédulas	40	100
Cassetes de rejeição	Reparo cassetes de rejeição	40	100
Monitor 1	Reparo Monitor 1	40	100
Monitor 2	Reparo Monitor 2	40	50
Revisão Microcomputador	Reparo Revisão Microcomputador	40	50
Cassete entintado	Reparo Cassete entintado	40	50
Cassete entintado parcial	Reparo Cassete entintado parcial	40	50
Fonte tipo 1	Reparo fonte do tipo 1	40	50
Fonte do tipo 1 TAA	Reparo fonte do tipo 1 TAA	40	50
Fonte tipo 1 externa	Reparo fonte do tipo 1 externa	40	50
Fonte tipo 1 PGDM	Reparo fonte tipo 1 PGDM	40	40
Fonte do tipo 2	Reparo fonte do tipo 2	40	50
Fonte do tipo 2 externa	Reparo fonte do tipo 2 externa	40	50
Fonte do tipo 2 TAA	Reparo fontes do tipo 2 TAA	40	50
Fonte do tipo 3	Reparo fonte do tipo 3	40	50

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00754/2024
OC nº 195382

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, CAPUT DA LEI 13.303/16

Família	Descrição	Resultado	Capacidade (peças / mês)
Fonte tipo 3 externa	Reparo fonte do tipo 3 externa	40	50
Fonte tipo 3 PGDM	Reparo fonte do tipo 3 PGDM	40	50
Fonte do tipo 3 TAA	Reparo fonte do tipo 3 TAA	40	50
Fonte do tipo 4 TAA	Reparo fonte do tipo 4 TAA	40	50
Gravador de imagens	Reparo gravadores de imagens	40	50
Impressora Monocromática	Reparo Monocromática	40	100
Impressora térmica	Reparo Impressora térmica	40	50
Leitor código barras	Reparo Leitor código barras	40	100
Leitor de cartão	Reparo Leitor de cartão	40	100
Nobreak	Reparo Nobreak	40	50
Placa tipo 2	Reparo Placa tipo 2	40	30
Câmera básica	Reparo Câmera básica	40	50
Câmera TAA	Reparo Câmera TAA	40	50