

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00873/2024**  
**OC nº 195386**

**CREDENCIAMENTO Nº 2024/05**

=====

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

=====

A **BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.**, com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 Conjunto "C" Lote 07 – CEP: 70740-543, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0013-18, denominada **CONTRATANTE**, e a **ELETRO FORMA LTDA.**, estabelecida na Rua José Medeiros e Albuquerque, nº 413, Jardim Montreal Taboão, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09662-030, inscrita no CNPJ nº 42.315.549/0002-04, denominada **CONTRATADA**, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, sob as seguintes cláusulas:

**O presente aditivo teve sua minuta padrão analisada e aprovada pelo Parecer Gejur nº 2023/1995 de 27 de março de 2023 – O.S nº 853.631.**

**OBJETO**

1. Constitui objeto deste aditivo:
  - a) Inclusão de famílias de reparo de partes e peças na habilitação da CONTRATADA;
  - b) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

**INCLUSÃO DE FAMÍLIA DE REPARO DE PARTES E PEÇAS**

2. As partes, de comum acordo, resolvem incluir as seguintes famílias de reparo: Placa tipo 4 PGDM, Câmera Especial, Câmera Básica, Câmera TAA, Leitor Cartão completo e Controle Remoto mencionadas no Edital e em suas Erratas, na habilitação de reparo da CONTRATADA, conforme Anexo I deste termo.

**RATIFICAÇÃO**

3. As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original de prestação de serviços – DGCO nº 00873/2024 – celebrado pelas partes em 18 de outubro de 2024, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este termo.

**PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00873/2024  
OC nº 195386**

**CREDENCIAMENTO Nº 2024/05**

E assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente termo.

**INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:**

**CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.**

Nome: Aline Ladislau da Silva

Cargo: Gerente de Divisão

Nome: Rodrigo Azeredo

Cargo: Gerente Executivo

**CONTRATADA: ELETRO FORMA LTDA**

Nome: Rafael Vieira da Silva

Cargo: Socio/Diretor

Nome: Mauro Eloy Tavian Junior

Cargo: Socio/Diretor

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00873/2024**  
**OC nº 195386**

**CREDENCIAMENTO Nº 2024/05**

**ANEXO I – CAPACIDADE DE REPARO APROVADA PELA BBTS**

| <b>Família</b>                  | <b>Descrição</b>                          | <b>Resultado</b> | <b>Capacidade<br/>(peças /<br/>mês)</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Bandeja 1                       | Reparo em bandejas do tipo 1              | 40               | 60                                      |
| Cassetes de cédulas             | Reparo em cassetes de cédulas             | 40               | 1500                                    |
| Cassetes de rejeição            | Reparo em cassetes de rejeição            | 40               | 1500                                    |
| Cassete entintado               | Reparo em cassete entintado               | 40               | 1000                                    |
| Conjunto depositário            | Reparo em conjunto depositário            | 40               | 200                                     |
| Conjunto de detecção            | Reparo em conjunto de detecção            | 40               | 700                                     |
| Conjunto dispensador de cédulas | Reparo em conjunto dispensador de cédulas | 40               | 30                                      |
| Conjunto note                   | Reparo em conjunto note                   | 40               | 1800                                    |
| Conjunto note duplo             | Reparo em conjunto note duplo             | 40               | 700                                     |
| Conjunto presenter              | Reparo em conjunto presenter              | 40               | 400                                     |
| Conjunto shutter                | Reparo em conjunto shutter                | 40               | 300                                     |
| Fonte tipo 1                    | Reparo em fonte do tipo 1                 | 40               | 300                                     |
| Fonte tipo 1 externa            | Reparo em fonte do tipo 1 externa         | 40               | 100                                     |
| Fonte tipo 1 PGDM               | Reparo em fonte tipo 1 PGDM               | 40               | 100                                     |
| Fonte tipo 1 TAA                | Reparo em fonte do tipo 1 TAA             | 40               | 100                                     |
| Fonte tipo 2                    | Reparo em fonte tipo 2                    | 40               | 300                                     |
| Fonte do tipo 2 externa         | Reparo em fonte do tipo 2 externa         | 40               | 100                                     |
| Fonte do tipo 2 TAA(NMD)        | Reparo em fonte do tipo 2 TAA             | 40               | 100                                     |
| Fonte do tipo 3                 | Reparo em fonte do tipo 3                 | 40               | 100                                     |

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00873/2024**  
**OC nº 195386**

**CREDENCIAMENTO Nº 2024/05**

| <b>Família</b>                      | <b>Descrição</b>                         | <b>Resultado</b> | <b>Capacidade<br/>(peças /<br/>mês)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Fonte do tipo 3<br>externa          | Reparo em fonte do tipo 3<br>externa     | 40               | 100                                     |
| Fonte do tipo 3 TAA                 | Reparo em fonte do tipo 3 TAA            | 40               | 300                                     |
| Fonte do tipo 3 PGDM                | Reparo em fonte do tipo 3<br>PGDM        | 40               | 300                                     |
| Fonte do tipo 4                     | Reparo em fonte do tipo 4                | 40               | 100                                     |
| Fonte do tipo 4 PGDM                | Reparo em fonte do tipo 4<br>PGDM        | 40               | 100                                     |
| Fonte do tipo 4 TAA                 | Reparo em fonte do tipo 4 TAA            | 40               | 100                                     |
| Fonte do tipo 5 PGDM                | Reparo em fonte do tipo 5<br>PGDM        | 40               | 100                                     |
| Fonte do tipo 6 PGDM                | Reparo em fonte do tipo 6<br>PGDM        | 40               | 100                                     |
| Fusor / cilindro                    | Reparo em fusor e cilindro               | 40               | 80                                      |
| Impressora<br>monocromática         | Reparo em impressora<br>monocromática    | 40               | 100                                     |
| Leitor barras                       | Reparo em leitor de códigos de<br>barras | 40               | 120                                     |
| Leitor de cartão                    | Reparo em leitor de cartão               | 40               | 80                                      |
| Monitor 1                           | Reparo em monitor tipo 1                 | 40               | 200                                     |
| Monitor 2                           | Reparo em monitor tipo 2                 | 40               | 80                                      |
| No break                            | Reparo no break                          | 40               | 200                                     |
| Placa tipo 2                        | Reparo em placa tipo 2                   | 40               | 250                                     |
| Reparo de<br>fonte/bateria notebook | Reparo de fonte/bateria<br>notebook      | 40               | 120                                     |
| Reparo de tela/monitor<br>notebook  | Reparo em tela/monitor<br>notebook       | 40               | 120                                     |
| Reparo em placa mãe<br>notebook     | Reparo em placa mãe<br>notebook          | 40               | 30                                      |

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00873/2024**  
**OC nº 195386**

**CREDENCIAMENTO Nº 2024/05**

| <b>Família</b>                                                    | <b>Descrição</b>                                            | <b>Resultado</b> | <b>Capacidade<br/>(peças /<br/>mês)</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Reparo em periféricos<br>internos notebook<br>(câmera)            | Reparo em periféricos internos<br>notebook (câmera)         | 40               | 60                                      |
| <b>Família</b>                                                    | <b>Descrição</b>                                            | <b>Resultado</b> | <b>Capacidade<br/>(peças /<br/>mês)</b> |
| Reparo em periféricos<br>internos notebook<br>(mousepad)          | Reparo em periféricos internos<br>notebook (mousepad)       | 40               | 60                                      |
| Reparo<br>periféricos<br>internos notebook<br>(leitor biométrico) | Reparo periféricos internos<br>notebook (leitor biométrico) | 40               | 60                                      |
| Reparo periféricos<br>internos notebook<br>(teclado)              | Reparo periféricos internos<br>notebook (teclado)           | 40               | 60                                      |
| Revisão<br>microcomputador                                        | Revisão microcomputador                                     | 40               | 40                                      |
| Subconjunto 3 TAA                                                 | Reparo em Subconjunto 3 TAA                                 | 40               | 600                                     |
| Teclado financeiro                                                | Reparo em teclado financeiro                                | 40               | 200                                     |
| Placa Tipo 4 PGDM                                                 | Família de reparo Placa Tipo 4<br>PGDM                      | 34               | 20                                      |
| Câmera Especial                                                   | Família de reparo Câmera<br>Especial                        | 34               | 20                                      |
| Câmera Básica                                                     | Família de reparo Câmera<br>Básica                          | 34               | 20                                      |
| Câmera TAA                                                        | Família de reparo Câmera TAA                                | 34               | 20                                      |
| Leitor Cartão<br>Completo                                         | Família de reparo Leitor Cartão<br>Completo                 | 34               | 20                                      |
| Controle Remoto                                                   | Família de reparo Controle<br>Remoto                        | 34               | 20                                      |