

	aferição, medição, jigas de testes e micromputador	Justificativa da pontuação:		
		Utiliza processo de embalagens que garantam a integridade física dos itens durante o manuseio: transporte, armazenagem e movimentação de material?	1	
8	Embalagem	Justificativa da pontuação:		

Resultado da Avaliação para a Família:

Pontuação Final:		Aprovado: () SIM () NÃO
Capacidade aprovada:		Peças/mês

A – INSTRUÇÕES

Os resultados serão obtidos pelo somatório dos pontos atribuídos a cada requisito x peso do requisito, conforme os critérios a seguir:

Peso do requisito:

Requisito essencial Peso 1,5

Requisito Peso 1,0

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

(quarenta) pontos.

Para serem considerados aptos ao reparo de uma determinada família de reparo, os fornecedores deverão atingir pelo menos **30 (trinta) pontos nos itens dessa família, desde que as notas dos itens de peso 1,5 (um e meio) e 1 (um) sejam iguais ou superiores a 3 (três).**

Os FQ1308-001 e FQ1308-002 estão vinculados ao FQ1308-003 - Homologação Técnica de Fornecedores de Serviços de Reparo.

ANEXO II: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO ON-SITE

() ATENDIMENTO ON-SITE

Avaliação do fornecedor: _____

Família: _____ Descrição: _____

ITEM	REQUISITO	DESCRIÇÃO	PESO	PONTO
			(a)	(b)

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

1	Ambiente de trabalho	<p>O fornecedor está estruturado para atender especificações do produto ou serviço?</p> <p>a) Possui sede fixa para organização e apoio. b) Controle de ordem de serviço, via sistemas, plataforma ou aplicativo. c) Possui mais de um meio de locomoção para atendimento dos chamados. d) Ficha técnica de cada profissional. e) Possui mais de um meio de comunicação para suporte técnico e acionamentos de garantias.</p>	1,5	
Justificativa da pontuação:				
2	Verificação da qualidade/adequação/dos postos de trabalho	<p>A plataforma ou aplicativo de gestão de ordem de serviço está adequada para recebimento simultâneos de chamados.</p> <p>a) Plataforma para gerenciamento dos chamados.</p>	1	

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

		<p>b) Gestão de controle dos funcionários.</p> <p>c) Controle para nível de satisfação dos atendimentos.</p> <p>Justificativa da pontuação:</p>		
3	Capacidade de atendimento ON-SITE	<p>A capacidade de atendimento está de acordo com o pretendido na licitação?</p> <p>a) Possui frota de veículos.</p> <p>b) Possui veículo para movimentação de peças, partes e ou conjuntos.</p> <p>c) Número de profissionais capacitados para atendimento das demandas.</p> <p>Justificativa da pontuação:</p>	1,5	
4	Documentação técnica dos módulos	<p>Possui documentação técnica e manuais (físicos ou arquivos) referente as peças, módulos, equipamentos e ferramentas?</p> <p>a) Manuais técnicos de manutenção do</p>	1	

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

		<p>equipamento.</p> <p>b) Orientações técnicas para prevenção de acidentes do trabalho.</p> <p>c) Modelo de relatório técnico de atendimento.</p> <p>Justificativa da pontuação:</p>		
5	Ferramentas, insumos e softwares para reparo	<p>Possui ferramentas, equipamentos e instrumentos disponíveis para reparo de módulos?</p> <p>a) Possuir equipamentos de proteção individual e coletivas;</p> <p>b) Ferramentas adequadas e em quantidades compatíveis com as necessidades dos atendimentos;</p> <p>c) Insumos necessários aos reparos.</p> <p>Justificativa da pontuação:</p>	1,5	

	As ferramentas, equipamentos e instrumentos apresentam boas condições de uso?	1,5	
6	Condições de conservação das ferramentas		Justificativa da pontuação:
7	Instrumentos de aferição, medição, jigas de testes e microcomputador	1	<p>Os instrumentos de aferição, medição, jigas de testes e microcomputador utilizados são aferidos, calibrados e atualizados em intervalos prescritos pelo fabricante?</p> <p>a) Instrumental comprovadamente aferido / calibrado, compatível com os módulos / equipamentos a serem reparados</p> <p>b) Constatação de drivers e softwares atualizados para realização de testes e simulações.</p> <p>Justificativa da pontuação:</p>

8	<p>Uniforme</p> <p>Utiliza padrão de uniforme para identificação da empresa e funcionário?</p> <p>a) Possui uniforme que identifique a empresa.</p> <p>b) O funcionário possui craxá de identificação.</p> <p>Justificativa da pontuação:</p>	1
Resultado da Avaliação para a Família:		
Pontuação Final: Capacidade aprovada:		Aprovado: () SIM () NÃO Peças/mês

A – INSTRUÇÕES

Os resultados serão obtidos pelo somatório dos pontos atribuídos a cada requisito x peso do requisito, conforme os critérios a seguir:

Peso do requisito:

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

Requisito essencial	Peso 1,5
Requisito importante	Peso 1,0
Requisito acessório	Peso 0,5

Pontuação do requisito:

- 0 – Requisito inexistente, indisponível no momento ou inaceitável.
- 1 – Insuficiente (o requisito é insuficiente e não é atendido minimamente).
- 2 – Abaixo (requisito abaixo do limite desejado).
- 3 – Regular (requisito é atendido de forma suficiente e satisfatória).
- 4 – Bom (requisito é amplamente atendido, mais até do que o necessário).

Pontuação final: Σ (peso atribuído ao requisito x pontos do requisito)

A avaliação do fornecedor será feita considerando os aspectos empresariais (referentes às instalações, aos processos internos, à solidez da empresa, entre outros) e as condições específicas de reparo para cada uma das famílias de módulos de reparo.

A faixa de variação da pontuação dos aspectos empresariais, conforme os critérios acima, vai de zero ao máximo de 40 (quarenta) pontos.

O fornecedor será considerado apto do ponto de vista empresarial se totalizar pelo menos **30 (trinta) pontos, desde que as notas dos itens de peso 1,5 (um e meio) e 1 (um) sejam iguais ou superiores a 3 (três).**

Na etapa de qualificação técnica o homologador deverá preencher o **FQ1308-001 – Formulário de Avaliação das Condições de Reparo para Família de Módulos** para cada família de reparo pretendida, e transcrever os resultados para a Seção E – Resultado da Visita Técnica.

Nas etapas de inspeção para reavaliação técnica, o homologador deverá preencher o **FQ1308-001** e o **FQ1308-002 – Check-List de Verificação de Condições de Reparo** em relação a conformidade na Recepção e Expedição de materiais do fornecedor.

A faixa de variação da avaliação das condições de reparo de cada família, conforme os critérios acima, vai de zero ao máximo de 40 (quarenta) pontos.

Para serem considerados aptos ao reparo de uma determinada família de reparo, os fornecedores deverão atingir pelo menos **30 (trinta) pontos nos itens dessa família, desde que as notas dos itens de peso 1,5 (um e meio) e 1 (um) sejam iguais ou superiores a 3 (três).**

Os FQ1308-001 e FQ1308-002 estão vinculados ao FQ1308-003 - Homologação Técnica de Fornecedores de Serviços de Reparo.

ANEXO 4 - CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REPARO

FQ1308-002: CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REPARO

REPARADOR: _____

VERIFICADO POR: _____ DATA DA VERIFICAÇÃO: ____ / ____ / ____

1 – RECEPÇÃO

CONFERÊNCIA DA RECEPÇÃO										
CAT										
CÓDIGO BBTS										
NÚMERO DE SÉRIE										
A embalagem utilizada está em bom estado? (S/N)										
O acondicionamento da peça na embalagem é adequado? (S/N)										
A peça enviada corresponde ao código informado? (S/N)										
A peça enviada apresenta condições de reparabilidade? (S/N)										
A etiqueta de MATERIAL NÃO CONFORME está devidamente preenchida? (S/N)										
Os lacres estão intatos? (Só responder se REPARO EM GARANTIA) (S/N)										
EM CONFORMIDADE: SIM (S) OU NÃO (N)										

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

2 – EXPEDIÇÃO

CONFERÊNCIA DA EXPEDIÇÃO									
CÓDIGO BBTS									
NÚMERO DE SÉRIE									
A embalagem utilizada está em bom estado? (S/N)									
O acondicionamento da peça na embalagem é adequado? (S/N)									
A peça enviada corresponde ao código informado? (S/N)									
A etiqueta de garantia está preenchida e colada na peça? (S/N)									
A etiqueta de MATERIAL NÃO CONFORME está presente, devidamente preenchida? (Só responda se a citada etiqueta tiver sido enviada pelo CAT) (S/N)									
Os itens de troca obrigatória (se existirem) foram trocados? (S/N)									
A peça reparada funciona corretamente? (S/N)									
EM CONFORMIDADE: SIM (S) OU NÃO (N)									

3 – OBSERVAÇÕES:

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

ANEXO 5 - RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Fornecedor NR: (nº. fornecido pela Gerência de Compras – ERP, 9 dígitos do CNPJ)

1 – DADOS CADASTRAIS ¹:

Razão Social:			
Endereço:			
Município:		Estado:	CEP:
CNPJ:		Inscr. Estadual:	
Contato:			
Site:		e-mail:	

2 – ATIVIDADE PRINCIPAL ¹:

3 – FAMILIAS DE REPARO PRETENDIDAS:

Obs. ¹: Estes campos deverão ser totalmente preenchidos em caso de Prospecção. Caso contrário, preencher somente o campo Razão Social.

4 – TIPO DE AVALIAÇÃO: Inicial () Reavaliação ()

5 – FORNECEDOR: Credenciamento () Exclusivo () Emergencial ()

6 – ASPECTOS EMPRESARIAIS: Aprovado () Reprovado ()

7 – Atendimento Laboratório () Atendimento On-Site ()

8 - FAMILIAS CREDENCIADAS:

9 – FAMILIAS REPROVADAS:

10 - ACOMPANHANTE (FORNECEDOR) NA VISITA TÉCNICA:

(Nome/cargo/lotação/data):

Nome:	
Cargo:	
Lotação:	
Data:	

11 – AVALIADOR DA BBTS: (Nome/cargo/lotação/data):

Nome:	
Cargo:	
Lotação:	

Data: _____ de _____ de _____

Demandante da BBTS

(Nome/Assinatura):

B – ASPECTOS EMPRESARIAIS

ITEM	REQUISITO	DESCRIÇÃO	PESO	PONTO	TOTAL
			(a)	(b)	(a * b)
1	Adequação das instalações	As instalações devem estar de acordo com o informado na licitação, bem como a Atividade Principal, Pretensão de Fornecimento etc.	1,5		
		Justificativa da pontuação:			
2	Análise de Portfólio	O fornecedor deverá apresentar em seu portfólio o tipo de prestação de serviços ou produto objeto da licitação, entre outros.	1,5		
		Justificativa da pontuação:			
3	Capacidade de atendimento	Realização de análise de principais clientes (qualificados), e se há possibilidade de fornecimento para a BB Tecnologia e Serviços, onde a avaliação será realizada através da produção realizada para os principais clientes: Produção relativa (%), cujo cálculo é o fornecimento de produtos ou de reparo em relação ao faturamento.	1		
		Justificativa da pontuação:			
4	Solidez	Tempo de existência da empresa, número total de funcionários, área total construída (m2), prédio próprio ou alugado.	1		
		Justificativa da pontuação:			

C – ASPECTOS PRODUTIVOS E DE PROCESSOS:

ITEM	REQUISITO	DESCRIÇÃO	PESO	PONTO	TOTAL
			(a)	(b)	(a * b)
1	Monitoramento e Controle de Processos	O Monitoramento e Controle de Processos de Reparo deverá estar alinhado as definições da BBTS e o fluxo para recepção, manipulação e armazenagem deverá assegurar que apenas as peças verificadas e listas de materiais válidas sejam usadas na produção.	1		
		Justificativa da pontuação:			
2	Gerenciamento de Desvios	O fornecedor deverá possuir estrutura que assegure a rastreabilidade da produção, evitando que um produto não conforme não seja expedido ou usado e, na ocorrência de tal fato, deverá possuir um processo padronizado para notificar os clientes no caso em que produtos suspeitos já tenham sido expedidos.	1,5		
		Justificativa da pontuação:			
3	Prevenção de ESD	A empresa deverá possuir dispositivos para prevenção à descarga eletrostática (ESD).	1		
		Justificativa da pontuação:			
4	Logística	A empresa deverá possuir áreas específicas para recebimento, embalagem, expedição, armazenagem de produtos aguardando reparo e produtos reparados.	1,5		
		Justificativa da pontuação:			

Resultado da Avaliação dos Aspectos empresariais:

Pontuação Final:

Aprovado: () SIM () NÃO

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO

A – INSTRUÇÕES

Os resultados serão obtidos pelo somatório dos pontos atribuídos a cada requisito x peso do requisito, conforme os critérios a seguir:

Peso do requisito:

Fundamental	Peso 1,5
Importante	Peso 1,0
Acessório	Peso 0,5

Pontuação do requisito:

- 0 – Requisito inexistente, indisponível no momento ou inaceitável.
- 1 – Insuficiente (o requisito é insuficiente e não é atendido minimamente).
- 2 – Abaixo (requisito abaixo do limite desejado).
- 3 – Regular (requisito é atendido de forma suficiente e satisfatória).
- 4 – Bom (requisito é amplamente atendido, mais até do que o necessário).

Pontuação final: \sum (peso atribuído ao requisito x pontos do requisito)

A avaliação do fornecedor será feita considerando os aspectos empresariais (referentes às instalações, aos processos internos, à solidez da empresa, entre outros) e as condições específicas de reparo para cada uma das famílias de módulos de reparo.

A faixa de variação da pontuação dos aspectos empresariais, conforme os critérios acima, vai de zero ao máximo de 40 (quarenta) pontos.

O fornecedor será considerado apto do ponto de vista empresarial se totalizar pelo menos **30 (trinta) pontos, desde que as notas dos itens de peso 1,5 (um e meio) e 1 (um) sejam iguais ou superiores a 3 (três).**

Na etapa de qualificação técnica o homologador deverá preencher o **FQ1308-001 – Formulário de Avaliação das Condições de Reparo para Família de Módulos** para cada família de reparo pretendida, e transcrever os resultados para a Seção E – Resultado da Visita Técnica.

Nas etapas de inspeção para reavaliação técnica, o homologador deverá preencher o **FQ1308-001** e o **FQ1308-002 – Check-List de Verificação de Condições de Reparo** em relação a conformidade na Recepção e Expedição de materiais do fornecedor.

A faixa de variação da avaliação das condições de reparo de cada família, conforme os critérios acima, vai de zero ao máximo de 40 (quarenta) pontos.

Para serem considerados aptos ao reparo de uma determinada família de reparo, os fornecedores deverão atingir pelo menos **30 (trinta) pontos nos itens dessa família,**

desde que as notas dos itens de peso 1,5 (um e meio) e 1 (um) sejam iguais ou superiores a 3 (três).

Os FQ1308-001 e FQ1308-002 estão vinculados ao FQ1308-003 - Homologação Técnica de Fornecedores de Serviços de Reparo.

ANEXO 6 – TABELA DE VALORES CREDENCIADOS COM DETALHAMENTO DAS FAMILIAS E ESTIMATIVAS

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
BANDEJA 1	CONJ-000036	CONJ-000036	Fab: HP PN: Q5968-67901	T 10 BASE COM GAVETA DE 500 FOLHAS COMPLETA OPTIONAL 500 SHEET TRAY AND FEEDER	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	CONJ-000041	CONJ-000041	Fab: LEXMARK PN: 40X2843	T 10 BASE COM BANDEJA COMPLETA OPTIONAL MEDIA DRAWER ASSEMBLY	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	NSPP-013718	NSPP-013718	Fab: LEXMARK PN: 20G0890	T 10 BASE COM GAVETA 500 FOLHAS LEXMARK T64X T630 T612 S1255	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	PMEC-000141	PMEC-000141	Fab: DIEBOLD PN: 65.111.05174-1	T 20 ENGATE TRAVA BANDEJA AFD TPG4500 ROHS DIE49 228370 000A	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	PMEC-000210	PMEC-000210	Fab: DIEBOLD PN: 65.116.00768-8	T 20 BANDEJA AFD BANCO DO BRASIL TRASEIRO ROHS DIE49 235519 000A	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	PMEC-000218	PMEC-000218	Fab: DIEBOLD PN: 65.116.00928-8	T 20 COMPLEMENTO BANDEJA AFD ROHS DIE49 251514 000A	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-000102	SOBR-000102	Fab: LEXMARK PN: 40X3230	T 10 GAVETA OPCIONAL DE 250FLS COMPLETA	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-000110	SOBR-000110	Fab: LEXMARK PN: 40X3243	T 10 BASE DA BANDEJA OPCIONAL DE 500 FLS COMPLETA DRAWER ASSEMBLY COMPLETE	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-000117	SOBR-000117	Fab: LEXMARK PN: 56P4150	T 10 BANDEJA DE 500FLS COMPLETA COMPLETE TRAY ASSEMBLY 500 SHEET	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-000295	SOBR-000295	Fab: LEXMARK PN: 40X3249	T 19 BANDEJA DE ALIMENTACAO ALTA CAPACIDADE 200FLS A4 COMPLETE OPTION ASSEMBLY	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-000462	SOBR-000462	Fab: LEXMARK PN: 40X3231	T 10 BANDEJA 1 DE 250FLS COMPLETA	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-002391	SOBR-002391	Fab: OKIDATA PN: 40834411 e Fab: PERTO PN: 101.18.050	T 10 BANDEJA ADICIONAL 500 FOLHAS DA IMPRESSORA OKIDATA B4600	409	R\$ 59.775,35	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-003619	SOBR-003619	Fab: HP PN: RM1-4440-000CN	T 19 CASSETTE BANDEJA CASSETTE HP COLOR LASERJET CP1510	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-005229	SOBR-005229	Fab: DIEBOLD PN: 65.116.00925-7	T 20 BANDEJA MDM FR	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	SOBR-005360	SOBR-005360	Fab: LEXMARK PN: 40G0802	T 10 BANDEJA OPCIONAL C GAVETA 550 FOLHAS LEXMARK MS810DN	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
BANDEJA 1	SOBR-005361	SOBR-005361	Fab: LEXMARK PN: 40G3101	T 10 GAVETA 550 FOLHAS LEXMARK MS810DN	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 1	(vazio)	(vazio)	Anexo I.5 - Especificações Técnicas - Manutenção em impressoras laser, tonner, térmicas e OUTROS	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE BANDEJAS DE IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA OU COLORIDA	10	R\$ 1.461,50	322,00	R\$ 173,00	R\$ 124,00
BANDEJA 2	SOBR-001635	SOBR-001635	Fab: HP PN: Q7817A	T 10 BASE C BANDEJA OPCIONAL 500 FLS HP M3027	10	R\$ 2.409,00	561,00	R\$ 283,00	R\$ 203,00
BANDEJA 2	SOBR-003287	SOBR-003287	Fab: HP PN: RM1-3732-000	T 10 BANDEJA DE PAPEL 2 500 FOLHAS 500 SHEET INPUT TRAY	10	R\$ 2.409,00	561,00	R\$ 283,00	R\$ 203,00
BANDEJA 2	SOBR-003657	SOBR-003657	Fab: HP PN: RM1-6394-000CN	T 10 CONJUNTO DO CASSETTE BANDEJA 2 CASSETTE ASSEMBLY TRAY 2 HP LASERJET P2055	73	R\$ 17.585,70	561,00	R\$ 283,00	R\$ 203,00
BANDEJA 2	SOBR-004887	SOBR-004887	Fab: HP PN: CE464A	T 10 CONJUNTO ALIMENTADOR OPCIONAL 500 FLS	206	R\$ 49.625,40	561,00	R\$ 283,00	R\$ 203,00
BANDEJA 2	SOBR-005164	SOBR-005164	Fab: HP PN: PF2309-SVPNI	T 10 CONJUNTO DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ADF	10	R\$ 2.409,00	561,00	R\$ 283,00	R\$ 203,00
CASSETTE CÉDULAS	NSPP-013804	NSPP-013804	Fab: DIEBOLD PN: 86.115.31135-0 e Fab: OKI PN: 9290L0922002 e Fab: WINCOR PN: 1750178536	T 10 CASSETTE ALIMENTACAO DISPENSADOR WINCOR CINZA PRETO	360	R\$ 82.620,00	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETTE CÉDULAS	NSPP-013804	SOBR-002099	Fab: WINCOR PN: 1750178536	T 10 CASSETTE ALIMENTACAO PRETO DISPENSADOR WINCOR	13	R\$ 2.983,50	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETTE CÉDULAS	SOBR-005552	SOBR-005552	Fab: - PN: - OKI	T 10 CASSETTE ALIMENTACAO DISPENSADOR WINCOR CINZA PRETO C RETROFIT ENTINTAMENTO	73	R\$ 16.753,50	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETTE CÉDULAS	SOBR-005553	SOBR-005553	Fab: - PN: - OKI	T 10 CASSETTE ALIMENTACAO DISPENSADOR NMD RB R9 S FECHADURA C RETROFIT ENTINTAMEN	10	R\$ 2.295,00	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETTE CÉDULAS	SOBR-005591	SOBR-005591	Fab: OKI PN: 30000005508 e Fab: OKI PN: 30000005509 e Fab: OKI PN: 300000011477	T 10 CASSETTE NOTAS NMD SIMPLES AT	13.429	R\$ 3.081.955,50	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETTE CÉDULAS	SOBR-008463	SOBR-008463	Fab: PERTO PN: 280.50.799	T 10 K7 A RB COM ETI	10	R\$ 2.295,00	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETTE CÉDULAS	SOBR-008464	SOBR-008464	Fab: PERTO PN: 280.50.800	T 10 K7 B RB COM ETI	10	R\$ 2.295,00	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
CASSETE CÉDULAS	SOBR-008465	SOBR-008465	Fab: PERTO PN: 280.50.801	T 10 K7 C RB COM ETI	10	R\$ 2.295,00	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETE CÉDULAS	SOBR-008466	SOBR-008466	Fab: PERTO PN: 280.50.802	T 10 K7 D RB COM ETI	10	R\$ 2.295,00	390,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00
CASSETE ENTINTADO	SOBR-004787	SOBR-004787	PN:270.50.193 / Fab: PERTO - EQPT-069963 - TAAMC FULL TRASEIRO PERTO TMD-2100V13 C/ENTINTAMENTO	T-10 CASSETE PLASTICO DE NOTAS PERTO TIPO B	320	R\$ 130.480,00	951,00	R\$ 486,00	R\$ 341,00
CASSETE ENTINTADO	SOBR-005592	SOBR-005592	Fab: OKI PN: 30000011474 e Fab: OKI PN: 92000021842 e Fab: OKI PN: 4012392200277	T 10 CASSETE NOTAS NMD ENTINTAMENTO R 50 AT	7.920	R\$ 3.229.380,00	951,00	R\$ 486,00	R\$ 341,00
CASSETE REJEIÇÃO	NSPP-013803	NSPP-013803	Fab: DIEBOLD PN: 86.115.31196-1 e Fab: OKI PN: 9290L0921006 e Fab: WINCOR PN: 1750178535	T 10 CASSETE DE REJEICAO WINCOR	97	R\$ 12.425,70	316,00	R\$ 158,00	R\$ 104,00
CASSETE REJEIÇÃO	NSPP-013803	SOBR-002100	Fab: WINCOR PN: 1750178535	T 10 NSPP 013803 CASSETE REJEICAO DISP WINCOR	10	R\$ 1.281,00	316,00	R\$ 158,00	R\$ 104,00
CASSETE REJEIÇÃO	SOBR-000867	NSPP-011424	Fab: OKI PN: 2010F9777010	T 10 CONJUNTO MONTADO CASSETE REJEICAO NMD RV301 IT BC	13	R\$ 1.665,30	316,00	R\$ 158,00	R\$ 104,00
CASSETE REJEIÇÃO	SOBR-000867	SOBR-000867	Fab: OKI PN: 920000020870 e Fab: OKI PN: 2010J2390018	T 10 CONJUNTO CASSETE REJEICAO S FECHADURA MODULO NMD R8 R9	1.718	R\$ 220.075,80	316,00	R\$ 158,00	R\$ 104,00
CASSETE REJEIÇÃO	SOBR-005590	SOBR-005590	Fab: NCR PN: 920000019090 e Fab: OKI PN: 300000005506 e Fab: OKI PN: 920000018161	T 10 CASSETE REJEICAO NMD CFG1300 BB REV02E	9.012	R\$ 1.154.437,20	316,00	R\$ 158,00	R\$ 104,00
CASSETE REJEIÇÃO	SOBR-006662	SOBR-006662	Fab: PERTO PN: 270.50.819	T 10 K7 DE REJEICAO DE NOTAS C 723 H C724	10	R\$ 1.281,00	316,00	R\$ 158,00	R\$ 104,00
CONJUNTO DETECCAO	SOBR-001048	SOBR-001048	Fab: OKI PN: 2010J2384018	T 10 NMD R9 CONJUNTO NOTE QUALIFIER NMD IT R9	11.676	R\$ 2.193.336,60	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00
CONJUNTO DETECCAO	SOBR-004873	SOBR-004873	PN:280.50.031 / Fab: PERTO - EQPT-069963 - TAAMC FULL TRASEIRO PERTO TMD-2100V13 C/ENTINTAMENTO	T-10 MODULO PMT PARA MECANISMO HIBRIDO	40	R\$ 7.514,00	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
CONJUNTO DETECCAO	SOBR-004873		PN:280.50.031 / Fab: PERTO - EQPT-085660 - TAA SAQUE FRONTAL PERTO COM ENTINTAMENTO TSF 2100 V 21	T-10 MODULO PMT PARA MECANISMO HIBRIDO	40	R\$ 7.514,00	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00
CONJUNTO NOTE	SOBR-001045	SOBR-001045	Fab: OKI PN: 201014469010 e Fab: OKI PN: 201014469018 e Fab: OKI PN: 2010J2403012 e Fab: OKI PN: 201RI4469018	T 10 NMD R9 CONJUNTO NFC200 NOTE FEEDER CTRL	312	R\$ 58.281,60	420,00	R\$ 232,00	R\$ 154,00
CONJUNTO NOTE	SOBR-001046	SOBR-001046	Fab: OKI PN: 2010J3220019	T 10 CONJUNTO NOTE DIVERTER NMD IT R9 MODULO NMD R9	6.684	R\$ 1.248.571,20	420,00	R\$ 232,00	R\$ 154,00
CONJUNTO NOTE	SOBR-001049	SOBR-001049	Fab: OKI PN: 2010J2385014	T 10 CONJUNTO NOTE STACKER NMD IT R9 NMD R9	2.605	R\$ 486.614,00	420,00	R\$ 232,00	R\$ 154,00
CONJUNTO NOTE	SOBR-001047	SOBR-001047	Fab: OKI PN: 2010J2383011 Fab: OKI PN: 20BBJ2383011	T-10 CONJUNTO NOTE FEEDER MODULO NMD R9	3.984	R\$ 744.211,20	420,00	R\$ 232,00	R\$ 154,00
CONJUNTO NOTE DUPLO	NSPP-013806	NSPP-013806	Fab: DIEBOLD NIXDORF PN: 86.115.58012-9 e Fab: OKI PN: 9290L0918005 e Fab: WINCOR PN: 1750109641	T 10 MODULO NOTE FEEDER DUPLO C SENSOR DE DUPLA DETECCAO WINCOR CANAIS A B WI	24	R\$ 7.030,80	647,00	R\$ 362,00	R\$ 243,00
CONJUNTO NOTE DUPLO	NSPP-013807	NSPP-013807	Fab: DIEBOLD NIXDORF PN: 86.115.58011-2 e Fab: OKI PN: 9290L0919001 e Fab: WINCOR PN: 1750109615	T 10 MODULO NOTE FEEDER DUPLO S SENSOR DE DUPLA DETECCAO WINCOR	695	R\$ 203.600,25	647,00	R\$ 362,00	R\$ 243,00
CONJUNTO PRESENTER	NSPP-013808	NSPP-013808	Fab: OKI PN: 9290L0916002 e Fab: WINCOR PN: 1750170474	T 10 MODULO STACKER PRESENTER WINCOR FRONTAL	13	R\$ 2.442,05	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00
CONJUNTO PRESENTER	NSPP-013828	NSPP-013828	Fab: OKI PN: 1750170475	T 10 MODULO STACKER PRESENTER WINCOR TRASEIRO	361	R\$ 67.813,85	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
CONJUNTO PRESENTER	SOBR-001050	SOBR-001050	Fab: OKI PN: 2010J2378018	T 10 NMD R9 CONJUNTO STACKER PRESENTER TR	1.921	R\$ 360.859,85	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00
CONJUNTO PRESENTER	SOBR-001929	SOBR-001929	Fab: WINCOR PN: 1750109659	T 10 STACKER PRESENTER WINCOR SEM BOCAL	10	R\$ 1.878,50	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00
CONJUNTO PRESENTER	SOBR-006433	SOBR-006433	Fab: PERTO PN: 280.19.546	T 10 PRESENTER IMPRESSORA MONTADO	10	R\$ 1.878,50	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00
CONJUNTO PRESENTER	SOBR-006436	SOBR-006436	PN:280.50.583 / Fab: PERTO - EQPT-085660 - TAA SAQUE FRONTAL PERTO COM ENTINTAMENTO TSF 2100 V 22	T-10 PRESENTER SAQUE FRONTAL	40	R\$ 7.514,00	431,00	R\$ 234,00	R\$ 154,00
FONTE TIPO 1	NSPP-006313	NSPP-006313	Fab: AOPEN PN: FSP300-605V	T 19 FONTE TFX 300W REAL BIVOLT 20 4 PINOS CPU 4 PINOS 3 PATA 1 SATA	36	R\$ 2.619,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTE TIPO 1	NSPP-013697	NSPP-013697	Fab: ENGWORKS PN: 35-200-38702-0 e Fab: OKI PN: 512	T 10 PLACA FONTE DE ALIMENTACAO 24V 5V IMPRESSORA ITAUTECH FIT10 RS232	25	R\$ 1.818,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTE TIPO 1	SOBR-000164	SOBR-000164	Fab: ENHANCE PN: ATX-1125 BTA R300 DS e Fab: ENHANCE PN: ATX-2030F AUTO e Fab: NCR PN: 0004L7668001 e Fab: OKI PN: 0004J7638000	T 10 FONTE ATX 300W AUTOMATICA 20 4 PINOS 2 SATA SAIDA CA NEMA 5 15R	49	R\$ 3.564,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTE TIPO 1	SOBR-000259	SOBR-000259	Fab: ADVANCED PN: FX 300 ATX e Fab: ADVANCED PN: FX 650 ATX LPK2 e Fab: SND PN: PX-450RQF	T 10 FONTE ATX 300W REAL BIVOLT 24 PINOS CPU 4 PINOS 4 PATA 2 SATA	62	R\$ 4.510,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTE TIPO 1	SOBR-000583	SOBR-000583	Fab: ADVANCED PN: FX 350 ATX B8 AUTO IT14 e Fab: ADVANCED PN: FX 550 LPJ2-25 e Fab: ADVANCED PN: FX 550 LPM2-25 e Fab: ADVANCED PN: FX 550 ITJ2-25 e Fab: DIEBOLD PN: 85.190.00131-38 e Fab: PHB PN: 200F-3305/55 COD. 60.01.0565.0.3	T 10 FONTE ATX 250W BIVOLT 24 PINOS CPU 4 PINOS 2 PATA 2 SATA	24	R\$ 1.746,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTI TIPO 1	SOBR-000833	SOBR-000833	Fab: DELTA ELECTRONICS PN: DPS-300AB-9 e Fab: FSP PN: FSP300-60GLS e Fab: NCR PN: OORUL824009 e Fab: OKI PN: 0004H2608000 e Fab: OKI PN: 0004I1093009 e Fab: OKI PN: 00RU15293002 e Fab: SPIRE PN: SFX-300W-BRS	T 10 FONTE SFX 300W REAL AUTOMATICA 20 4 PINOS CPU 4 PINOS 3 PATA 1 SATA 100X125	170	R\$ 12.367,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-001102	SOBR-001102	Fab: - PN: -	T 10 FONTE ATX 330W BIVOLT 24 PINOS CPU 4 PINOS 4 PATA 2 SATA	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-001460	SOBR-001460	Fab: BRASIL PC PN: 8PC/500 - 80 PLUS/B e Fab: C3TECH PN: DSAIL-500VE e Fab: COOLER MASTER PN: RS-500-ACAA-BI e Fab: KINGNOD PN: KN550-135C e Fab: MYMAX PN: MPSU-80+/FP550W e Fab: PERTO PN:	T 10 FONTE ATX 500W REAL AUTOMATICA PFC ATIVO 80 PLUS	217	R\$ 15.786,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-001521	SOBR-001521	Fab: ADVANCED PN: FX 330 D4 V6 C19 PF1 IT200	T 10 FONTE SFX 330W BIVOLT 24 PINOS C P4 2 PATA 2 SATA 84X123X152 MM	98	R\$ 7.129,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-001701	SOBR-001582	Fab: DELTA ELECTRONICS PN: DPS-250AB-72 A	T 10 FONTE TFX 250W REAL AUTOMATICA 80 PLUS GOLD FAN SALIENTE 175X85X70 MM	672	R\$ 48.888,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-001718	SOBR-001718	Fab: OKI PN: 420000006326 e Fab: SUPERMICRO PN: PWS-281-1H	T 10 FONTE ATX 1U 280W AUTOMATICA PFC ATIVO SERVIDOR SUPER MICRO SC811	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-001733	SOBR-001733	Fab: ADVANCED PN: FX 350 ATX D4 C19 V5 IT143	T 10 FONTE SFX 330W BIVOLT 24 PINOS CPU 4 PINOS 2 PATA 2 SATA 84X123X152MM	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-002983	SOBR-002983	Fab: MEAN WELL PN: S-150-12 e Fab: PERTO PN: 280.14.450	T 10 FONTE INTERNA CA CC 12V 12 5A BIVOLT SAIDA BARRA CONECTORES P TAA PERTO 201	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTI TIPO 1	SOBR-003311	SOBR-001701	Fab: AOPEN PN: AO300-08T88 e Fab: AOPEN PN: AO300-08T88 e Fab: DARUMA PN: 586000418 e Fab: FSP PN: FSP300-60GHT e Fab: FSP PN: FSP300-60LD e Fab: FSP PN: FSP-300-60LDB e Fab: FSP PN: FSP300-60SGV e Fab: POSITIVO PN: PI-T300G-F[01] e Fab: SEASONIC PN: SS-300TFX e Fab: SEASONIC PN: SS-300TFX active PFC e Fab: SEASONIC PN: SSP-300TGS Active PFC FO	T 10 FONTE TFX 200W REAL AUTOMATICA 80 PLUS PFC ATIVO	4.405	R\$ 320.463,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-003311	SOBR-003296	Fab: AOPEN PN: AO300-08T88 e Fab: AOPEN PN: AO300-08T88 e Fab: FSP PN: FSP300-60GHT e Fab: FSP PN: FSP300-60LD e Fab: SEASONIC PN: SS-300TFX	T 10 FONTE TFX 300W REAL AUTOMATICA 80 PLUS BRONZE PFC ATIVO 175X85X70MM	600	R\$ 43.650,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-003311	SOBR-003311	Fab: SEASONIC PN: SS-300TGW	T 10 FONTE TFX 300W REAL AUTOMATICA 80 PLUS GOLD PFC ATIVO 175X85X63 5MM	12.132	R\$ 882.603,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-004796	SOBR-004796	Fab: DELTA ELECTRONICS PN: GPS-500AB-A e Fab: PERTO PN: 032.03.087 e Fab: THERMALTAKE PN: PS-TR2-0500NPCBBZ-B	T 10 FONTE ATX 500W REAL AUTOMATICA PFC ATIVO	843	R\$ 61.328,25	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-006066	SOBR-006066	Fab: SEASONIC PN: SSP-550RT ACTIVE PFC F3	T 10 FONTE ATX 550W AUTOMATICA PFC ATIVO 80 PLUS GOLD CHAVE LIGA DESLIGA 140X150	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTI TIPO 1	SOBR-006297	SOBR-006297	Fab: DATEN PN: DTD240GBR e Fab: POWER MAN PN: IP-P240GF7-2 H	T 10 FONTE TFX 240W AUTOMATICA PFC ATIVO 80 PLUS GOLD	408	R\$ 29.682,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTA TIPO 1 EXTERNA	SOBR-005456	SOBR-004889	Fab: ECODIAL PN: XZ-1260 e Fab: GOSPELL PN: GP008CX e Fab: GOSPOWER PN: GP008CX e Fab: HD PN: HD-1250 e Fab: HECHOEN PN: W-T5000 e Fab: HECHOEN PN: XZ-1260 e Fab: ODL PN: ODL-1250 e Fab: SHENZHEN PN: SUN11200400	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 12V 4 0A TOMADA IEC 320 C14 SAIDA PLUG P4 5 5X1 7MM 180	37	R\$ 2.691,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 EXTERNA	SOBR-005456	SOBR-005456	Fab: GVE PN: GMS3-120400-F e Fab: NITERE PN: NPS-D00-001	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 12V 4A	134	R\$ 9.748,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 EXTERNA	SOBR-005456	SOBR-006082	Fab: HLX PN: 815A/ 1205 e Fab: SWITCH POWER PN: ZX- 1250	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 12V 5 0A TOMADA IEC 320 C14 SAIDA PLUG P4 5 5X1 7MM 180	182	R\$ 13.240,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 EXTERNA	SOBR-005486	SOBR-005486	Fab: DARUMA PN: MFA-6022 E1	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 24V 2 5A TOMADA IEC 320 C6 SAIDA PLUG DC 3 PINOS P IMPR	37	R\$ 2.691,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 EXTERNA	SOBR-005763	SOBR-005763	PN:032.03.110 / Fab: PERTO - EQPT-085660 - TAA SAQUE FRONTAL PERTO COM ENTINTAMENTO TSF 2100 V 25	T-19 FONTE EXTERNA CA/CC FULL RANGE 90-240 VAC 50/60HZ - SAIDA 12V/ 12,5A / 150W FSP	40	R\$ 2.910,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 EXTERNA	SOBR-008072	SOBR-002868	Fab: CWT PN: PAA040F e Fab: DARUMA PN: 70270673	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 12V 3 33A TOMADA IEC 320 C14 SAIDA PLUGUE P4 5 5X1 7MM	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 EXTERNA	SOBR-008072	SOBR-008072	Fab: COMPUSET PN: LITEON PA-1400-SPA1	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 12V 3 33A SAIDA PLUGUE P4 5 5X1 7MM DIM MAX 30X65X105MM	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 PGDM	SOBR-005460	SOBR-005460	Fab: ALFATRONIC PN: AFT 150-24-R01 - IECO	T 10 FONTE 24V PGDM IECO GUNSHOT BANK BB	49	R\$ 3.564,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTA TIPO 1 TAA	NSPP-011416	NSPP-011416	Fab: OKI PN: 0410A0996001 e Fab: OKI PN: 04RUM5784005 e Fab: OKI PN: 04RUM57840053 e Fab: PHB PN: 250E-1224/02 REV A0 e Fab: PHB PN: 250E-1224/02 REV A1 e Fab: XPS ELETRONICA PN: 993307 e Fab: XPS ELETRONICA PN: 993748 e Fab: XPS ELETRONICA PN: 9930307 REV.A	T 10 FONTE ATX BABY 250W 24VCC BIVOLT SAIDA CA IEC 320 C13 P DEPOSITARIO	13	R\$ 945,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 TAA	SOBR-000789	SOBR-000789	Fab: PERTO PN: 220.00.168	T 10 FONTE INTERNA CA CC 12V SAIDA BARRA CONECTORES P TAA PERTO 2008	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 TAA	SOBR-001282	SOBR-001282	Fab: PERTO PN: 220.00.210	T 10 FONTE INTERNA CA CC 12V C CABOS P TAA PERTO 2010	49	R\$ 3.564,75	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 TAA	SOBR-001282	SOBR-001320	Fab: PERTO PN: 280.15.626	T 10 CONJUNTO FONTE DC 12V COMPLETO PERTO 2010	10	R\$ 727,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 TAA	SOBR-001790	SOBR-001790	Fab: NCR PN: 04ROM2397000 e Fab: OKI PN: 04ROLL1267005	T 10 FONTE ATX BABY 350W 24VCC BIVOLT SAIDA CA IEC 320 C13 P DEPOSITARIO MODULO	36	R\$ 2.619,00	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 1 TAA	SOBR-005706	SOBR-005706	Fab: OKI PN: 300000009208	T 10 FONTE 24V C DISJUNTOR TOMADAS	230	R\$ 16.732,50	179,00	R\$ 90,00	R\$ 59,00
FONTA TIPO 2	SOBR-000422	SOBR-000082	Fab: LEXMARK PN: 4DX0138	T 10 FONTE ALTA TENSÃO HVPS LEXMARK T640 T644 T644N	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-001584	SOBR-001584	Fab: LEXMARK PN: 4DX2819	T 10 FONTE DE BAIXA ALTA LVPS HVPS CARD ASSEMBLY 110V	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-003579	SOBR-003579	Fab: HP PN: RGS-6801-000CN e Fab: HP PN: RGS-7991-000CN	T 10 FONTE DO FUSOR 110V HP 5550DN	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-003588	SOBR-003588	Fab: HP PN: RGS-6800-000CN e Fab: HP PN: RGS-7985-000CN	T 10 PLACA DE ALTA TENSÃO HVPS	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-004964	SOBR-004964	Fab: SEASONIC PN: SS-3005FE	T 10 FONTE SFX 300W REAL AUTOMATICA PFC ATIVO 80 PLUS 125X130X64MM	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTA TIPO 2	SOBR-006317	SOBR-006317	Fab: DELL PN: 0Y8Y65A01	T 10 FONTE REDUNDANTE HOT PLUG PARA SERVIDOR 1U DELL R420 AUTOMATICA 350W	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006318	SOBR-006318	Fab: DELL PN: 0N24MJA01	T 10 FONTE REDUNDANTE HOT PLUG PARA SERVIDOR 1U DELL R620 AUTOMATICA 495W	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006354	SOBR-006354	Fab: CLIP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL PN: CFA 1220	T 10 FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA ENTRADA 90 240VAC SAIDA 12V 2A 24W	36	R\$ 4.642,20	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006415	SOBR-006415	Fab: PROAUTO PN: SBN-12-10	T 10 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICA 10A 50 60HZ SAIDA 12V OIU 24V PARA	13	R\$ 1.676,35	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006620	SOBR-006620	Fab: BRINGIT PN: T1-65-190342/ FT036 e Fab: DATEN PN: S13A00DTA	T 19 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 127 220 V SAIDA 19 V 3 42 A DATEN S13A00DTA	362	R\$ 46.679,90	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006623	SOBR-006623	Fab: DELTA ELECTRONICS PN: DPS 250AB- 106 F	T 19 FONTE ATX 250W BIVOLT PFC ATIVO 80 PLUS GOLD	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006649	SOBR-006649	Fab: DIGICON PN: 019.01.334	T 19 FONTE 12V 3A OUT 85 265 VAC IN	49	R\$ 6.318,55	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006650	SOBR-006650	Fab: DIGICON PN: 019.01.875	T 19 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 5A	49	R\$ 6.318,55	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006673	SOBR-006673	Fab: ONIX SECURITY PN: A 123728	T 19 FONTE RACK 13 8V DC 10A	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-006682	SOBR-006682	Fab: ALARMTEK PN: MP1967	T 10 PLACA FONTE DE 90 240 VOLTS SAIDA 24 DC COM CARREGADOR DE BATERIA PARA GN A	36	R\$ 4.642,20	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-008125	SOBR-008125	Fab: DELL PN: F685EF-01	T 10 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT PFC ATIVO 685W 80 PLUS GOLD COM SAIDA DE 9 7V	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-008168	SOBR-008168	Fab: DELTA ELECTRONICS PN: DPS-250AB-106F	T 10 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 250W	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2	SOBR-008172	SOBR-008172	Fab: - PN: -	T 10 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT EVADIN	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTA TIPO 2 EXTERNA	SOBR-004895	SOBR-004895	Fab: PANASONIC PN: PJSWC0002 e Fab: PANASONIC PN: PJWE08410U	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 16V 2 5A TOMADA IEC 320 C8 SAIDA PLUGUE P7 P SCANNER PA	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTE TIPO 2 EXTERNA	SOBR-004967	SOBR-004967	Fab: BRINGIT PN: F129-AS-0118 e Fab: DELTA ELECTRONICS PN: ADP-120ZB BB e Fab: ENERTRONIX PN: EXA1106YH e Fab: FSP PN: FSP150-ABANI	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 19V 6 32A PLUGUE NBR 14136 SAIDA PLUGUE P1 P TMF AO ARQ.	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 EXTERNA	SOBR-006136	SOBR-006136	Fab: LENOVO PN: ADLX65NDC3A	T 19 FONTE EXTERNA CA CC 20V 3 25A 65W MOD ADLX65NDC3A DO NOTEBOOK THINKPAD	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 EXTERNA	SOBR-006335	SOBR-006335	Fab: BEST BATTERY PN: BB20-CP6300-H e Fab: POSITIVO PN: PI-ADAP090-L(01)	T 19 FONTE EXTERNA BIVOLT 19V 4 74 A	2.029	R\$ 261.639,55	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 EXTERNA	SOBR-006635	SOBR-006635	Fab: DELL PN: PA-4E WRHKW	T 19 FONTE EXTERNA 130 W BIVOLT LA130PM121	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 EXTERNA	SOBR-006638	SOBR-006638	Fab: DELL PN: 450-AEGU e Fab: DELL PN: LA6NS2-01	T 19 FONTE EXTERNA 19 5V 3 34A 65W PINO 4 5 MM X 3 0 MM BIVOLT	60	R\$ 7.737,00	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 EXTERNA	SOBR-006643	SOBR-006643	Fab: APP-TECH PN: DA-150C19	T 19 FONTE EXTERNA CA CC APD DA 150C19	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-000581	SOBR-000581	Fab: PERTO PN: 280.12.627	T 10 CONJUNTO FONTE MONTADA DA IMPRESSORA DE RECIBOS	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-000753	SOBR-000753	Fab: CUSTOM PN: PPSPS-100-24 e Fab: SUNPOWER PN: SPS-S100-24	T 19 FONTE 24V 4 5A IMPRESSORA TERMICA VKP80II	13	R\$ 1.676,35	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-001051	SOBR-001051	Fab: CEBRA PN: CA 1802BG e Fab: OKI PN: 420000010182 e Fab: OKI PN: 2010J2391014 e Fab: OKI PN: 4309M7773001	T 10 FONTE INTERNA 12V 2 9A 36V 2 4A NMD R9	2.424	R\$ 312.574,80	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-004863	SOBR-004863	PN:280.16.970 / Fab: PERTO - EQPT-069963 - TAAMC FULL TRASEIRO PERTO TMD-2100V13 C/ENTINTAMENTO	T-10 FONTE 12V 150W FR	40	R\$ 5.158,00	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-006031	SOBR-006031	Fab: NCR PN: 300000007621 e Fab: OKI PN: 300000009531	T 10 CI PLACA CONTROLE FONTE OKI R1	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-008357	SOBR-008357	Fab: PERTO PN: 280.20.054	T 10 CONJUNTO FONTE DELTA DO COFRE	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-008390	SOBR-008390	Fab: NCR PN: 300000012201	T 10 FONTE OBR ATM 24V 26 6A	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 2 TAA	SOBR-008430	SOBR-008430	Fab: PERTO PN: 032.03.134	T 10 FONTE DE ALIMENTACAO HITACHI COSEL PIA600F 24V	10	R\$ 1.289,50	269,00	R\$ 154,00	R\$ 110,00
FONTE TIPO 3	EQSB-043897	EQSB-043897	Fab: MASTER POWER PN: MP46-121016C	T 10 FONTE RACK CA CC 12V 10A PLUGUE NBR 14136 SAIDA 16 FIOS SEM CONECTOR PARA C	13	R\$ 2.676,70	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3	EQSB-064372	EQSB-048457	Fab: SEEK PN: FCS3123	T 10 FONTE RACK CA CC 12V 10A PLUGUE NBR 14136 SAIDA 16 RJ 45 P CFTV SEEK FC3123	13	R\$ 2.676,70	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3	EQSB-064372	EQSB-064372	Fab: FREELUX PN: 80.0114 (RACK 19 POL) e Fab: FREELUX PN: FONTE RACK 19 POL	T 10 FONTE RACK CA CC 12V 15A PLUGUE NBR 14136 SAIDA 16 BORNES 2 PINOS P CFTV FR	853	R\$ 175.632,70	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3	EQSB-064372	SOBR-003367	Fab: SEEK PN: FCS3123	T 10 FONTE RACK CA CC 12V 10A PLUGUE NBR 14136 SAIDA 16 RJ 45 P CFTV SEEK FC3123	2.317	R\$ 477.070,30	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3	EQSB-074380	EQSB-074380	Fab: LIV PN: DPS-150AB-3XX	T 10 FONTE RACK CA CC 12V 180W PLUGUE NBR 14136 SAIDA 16 BORNES 2 PINOS P CFTV L	517	R\$ 106.450,30	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3	SOBR-001135	SOBR-001135	Fab: SUPERMICRO PN: PWS-0055 / SP-262-15	T 10 FONTE ATX 1U 260W AUTOMATICA PFC ATIVO SERVIDOR SUPER MICRO SC811	10	R\$ 2.059,00	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3	SOBR-001653	SOBR-001653	Fab: MEAN WELL PN: S-150-12 e Fab: PERTO PN: 032.03.065	T 10 FONTE ALIMENTACAO 12V 150W/MW SEM CABOS PERTO 2010	13	R\$ 2.676,70	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3 EXTERNA	SOBR-005763	SOBR-005763	Fab: METALTEX PN: 33217 e Fab: NITERE PN: NPS-D00 e Fab: NITERE PN: NPS-001-001 e Fab: PERTO PN:	T 19 FONTE EXTERNA CA CC FULL RANGE 90 240 VAC 50 60HZ SAIDA 12V 12 5A 150W	24	R\$ 4.941,60	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTE TIPO 3 PGDM	SOBR-002922	SOBR-002922	Fab: MINEORO PN: 1327	T 10 FONTE ALIMENTACAO C CARREGADOR BATERIA PGDM MINEORO	9.707	R\$ 1.998.671,30	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FONTA TIPO 3 PGDM	SOBR-005716	SOBR-004810	Fab: MPC1 PN: 200001003517	T 10 MODULO DE ALIMENTACAO 2012 V1	1.093	R\$ 2.250.048,70	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTA TIPO 3 PGDM	SOBR-005716	SOBR-005716	Fab: MPC1 PN: 200001007342	T 10 MODULO ALIMENTACAO PG PORTAL COM NB SMD MPC1 COMPATIVEL COM TDS ANOS E MODE	146	R\$ 30.061,40	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTA TIPO 3 TAA	NSPP-013812	NSPP-013812	Fab: CEBRA PN: D4627006 e Fab: OKI PN: 4309D4627006	T 10 FONTE 24V 7A MODULO PAGADOR WINCOR	25	R\$ 5.147,50	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTA TIPO 3 TAA	SOBR-001051	SOBR-005595	Fab: OKI PN: 420000026485	T 10 FONTE CHAVEADA NMD100 100 240VCA	5.870	R\$ 1.371.525,50	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTA TIPO 3 TAA	SOBR-001787	SOBR-001787	Fab: OKI PN: 42000010182 e Fab: OKI PN: 4309F4387001	T 10 FONTE INTERNA 12V 3 OA 36V 3 ZA NMD PS126	109	R\$ 22.443,10	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTA TIPO 3 TAA	SOBR-004796	SOBR-004796	PN:GPS-500AB-A / Fab: PERTO - EQPT-069963 - TAAIMC FULL TRASEIRO PERTO TMD-2100V13 C/ENTINTAMENTO	T-10 FONTE ATX 500W REAL AUTOMATICA PFC ATIVO	40	R\$ 8.236,00	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTA TIPO 3 TAA	SOBR-004863	SOBR-004863	Fab: PERTO PN: 280.16.970	T 10 FONTE 12V 150W FR	49	R\$ 10.089,10	434,00	R\$ 230,00	R\$ 181,00
FONTA TIPO 6 PGDM	SOBR-003127	SOBR-003127	Fab: IECO PN: 700000012 e Fab: IECO PN: 705000009	T 10 PLACA COMANDO FONTE 24V PGDM IECO GUNSHOT BANK BB	25	R\$ 38.023,75	3.297,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.258,00
FONTA TIPO 6 PGDM	SOBR-003127	SOBR-005459	Fab: IECO PN: 700000012 e Fab: IECO PN: 705000009	T 10 PLACA COMANDO FONTE 24V PGDM IECO GUNSHOT BANK BB	10	R\$ 15.209,50	3.297,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.258,00
FONTA TIPO 6 PGDM	SOBR-003168	SOBR-003168	Fab: ALFATRONIC PN: AFT-IEC-R06 e Fab: IECO PN: 118000057	T 10 FONTE CHAVEADA AFT IEC 06	972	R\$ 1.478.363,40	3.297,00	R\$ 1.902,00	R\$ 1.258,00
FUSOR / CILINDRO	SOBR-000100	SOBR-000100	Fab: LEXMARK PN: 40X2592	T 10 UNIDADE FUSORA 110V LEXMARK X642 X644 X646 T640 T642 T644 T646 C LAMPADA	25	R\$ 10.858,75	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00
FUSOR / CILINDRO	SOBR-003633	SOBR-003633	Fab: HP PN: RM1-4430-000CN	T 10 CONJUNTO DO FUSOR 110 127VAC FUSER ASSEMBLY 110V TO 127V	10	R\$ 4.343,50	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00
FUSOR / CILINDRO	SOBR-003644	SOBR-003644	Fab: HP PN: RM1-6405-000CN	T 10 UNIDADE FUSORA 110V HP P2055DN	459	R\$ 199.366,65	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00
FUSOR / CILINDRO	SOBR-003886	SOBR-003886	Fab: HP PN: CC519-67901 e Fab: HP PN: CE484A	T 10 UNIDADE FUSORA 110V HP CP3525DN	10	R\$ 4.343,50	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRIÇÃO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
FUSOR / CILINDRO	SOBR-003952	SOBR-003952	Fab: KYOCERA PN: 302HN93080	T 10 UNIDADE FUSORA 110V FX 560 KYOCERA S C5200DN FS C5300DN	10	R\$ 4.343,50	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00
FUSOR /	SOBR-004693	SOBR-004693	Fab: KYOCERA PN: 302K893030	T 19 UNIDADE FUSORA 110V KYOCERA FS C5350DN	10	R\$ 4.343,50	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00
FUSOR /	SOBR-004999	SOBR-004999	Fab: LEXMARK PN: 40X7743	T 10 UNIDADE FUSORA 110V LEXMARK MSB10DN	10	R\$ 4.343,50	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00
FUSOR / CILINDRO	SOBR-006667	SOBR-006667	Fab: OKIDATA PN: 43435701	T 10 UNIDADE DE FUSAO DA IMPRESSORA OKIDATA B4600	10	R\$ 4.343,50	849,00	R\$ 540,00	R\$ 367,00
IMPRESSORA DE CAIXA	EQSB-076998	EQSB-076998	Fab: DIEBOLD PN: 92.121.00182-0	T 10 IMPRESSORA DE CAIXA DIEBOLD IM453H 206 USB	24	R\$ 9.752,40	1.002,00	R\$ 501,00	R\$ 330,00
IMPRESSORA DE CAIXA	EQSB-082920	EQSB-082920	Fab: CIS PN: PR-100-1000-S FIRMWARE SP3524-R0006	T 10 IMPRESSORA DE CAIXA HIBRIDA CIS PR 100 1000 S FIRMWARE SP3524 R0006	10	R\$ 4.063,50	1.002,00	R\$ 501,00	R\$ 330,00
IMPRESSORA TERMICA	PERF-000016	PERF-000016	Fab: ELGIN PN: VKP80II-UE	T 10 IMPRESSORA TERMICA DE RECIBOS P TAA CUSTON 203DPI 180MM SEC RS232 USB 24V	255	R\$ 96.836,25	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	PERF-000095	PERF-000095	Fab: DARUMA PN: 580060971 e Fab: DARUMA PN: DR 700L	T 10 IMPRESSORA TERMICA DE RECIBOS DARUMA DR 700L R 00	37	R\$ 14.050,75	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-000578	SOBR-000578	Fab: PERTO PN: 101.16.010	T 10 MECANISMO TERMICO FUJITSU GUILHOTINA DA IMPRESSORA DE RECIBOS	13	R\$ 4.936,75	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-002503	SOBR-002503	Fab: OKI PN: 300000001407 e Fab: OKI PN: 300000006932	T 10 CONJUNTO IMPRESSORA COMPLETA FIT 232 BB DYNALF FULL	37	R\$ 14.050,75	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-002999	SOBR-002999	PN:280.16.343 / Fab: PERTO - EQPT-069963 - TAAMC FULL TRASEIRO PERTO TMD-2100V13 C/ENTINTAMENTO	T-10 IMPRESSORA 76MM	40	R\$ 15.190,00	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-003712	SOBR-003712	Fab: HCR PN: 300000000260 e Fab: OKI PN: 300000000260	T 10 BLOCO IMPRESSOR AUTOAJUSTAVEL ADT FULL	13	R\$ 4.936,75	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-006432	SOBR-006432	Fab: PERTO PN: 280.19.592	T 10 IMPRESSORA TERMICA DE RECIBOS 76MM	74	R\$ 28.101,50	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-008388	SOBR-008388	Fab: HCR PN: 920000021851	T 10 CONJUNTO DA IMPRESSORA 100MM USB FULL TR BB PI	10	R\$ 3.797,50	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-008389	SOBR-008389	Fab: NCR PN: 920000019314	T 10 CONJUNTO MECANISMO IMPRES 200 ATM REV02	10	R\$ 3.797,50	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	SOBR-008392	SOBR-008392	Fab: NCR PN: 300000000262	T 10 MODULO IMPRESSOR BASICO ADT FULL	10	R\$ 3.797,50	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
IMPRESSORA TERMICA	(vazio)	(vazio)	Anexo 1.5 - Especificações Técnicas - Manutenção em impressoras laser, tonner, térmicas e OUTROS	SERVIÇO DE REPARO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS	10	R\$ 3.797,50	800,00	R\$ 463,00	R\$ 320,00
MONITOR 1	EQSB-084891	EQSB-084891	Fab: LG PN: 22MP55PJ	T 10 MONITOR LCD LED 22 POL WIDE IPS FULL HD INTERFACE VGA HDMI DP C AJUSTE ALTU	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	NCOB-000462	NCOB-000462	Fab: LG PN: LGL1550S	T 10 MONITOR LCD 15 POL 4 3 XGA INTERFACE D SUB C AJUSTE ALTURA INCLINACAO LG L1	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	NCOB-011520	NCOB-011520	Fab: LG PN: L15525 e Fab: LG PN: L15535 e Fab: OKI PN: 00ULJ7769005	T 10 MONITOR LCD 15 POL 4 3 XGA INTERFACE D SUB C AJUSTE ALTURA INCLINACAO FONTE	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000017	PERF-000017	Fab: PROVIEW PN: MA782KC	T 10 MONITOR LCD 17 POL 4 3 SXGA INTERFACE D SUB MULTIMIDIA PROVIEW MA782KC	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000025	PERF-000025	Fab: AOC PN: 212VA	T 10 MONITOR LCD 22 POL WIDE WSXGA INTERFACE D SUB DVI D MULTIMIDIA AOC 212VA	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000027	PERF-000027	Fab: AOC PN: 712SA	T 10 MONITOR LCD 17 POL 4 3 SXGA INTERFACE D SUB MULTIMIDIA AOC 712SA	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000055	PERF-000055	Fab: LG PN: W1946PW e Fab: POSITIVO PN: 19EB13P-B e Fab: POSITIVO PN: W1942PE-PFU e Fab: POSITIVO PN: W1946PW e Fab: POSITIVO PN: W1946W	T 10 MONITOR LCD 19 POL WIDE HD INTERFACE D SUB DVI D C AJUSTE ALTURA INCLINACAO	445	R\$ 178.623,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000058	PERF-000058	Fab: LG PN: E1941C	T 10 MONITOR LCD LED 18 5 POL WIDE HD INTERFACE D SUB LG E1941C PRETO PIANO	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
MONITOR 1	PERF-000092	PERF-000092	Fab: DATEN PN: 22MP55PQ e Fab: LG PN: 22BN550Y-B e Fab: LG PN: 22MP55PQ e Fab: POSITIVO PN: 22MP55PQ	T 10 MONITOR LCD LED 21 5 POL WIDE IPS FULL HD INTERFACE VGA HDMI DVI C AJUSTE A	3,480	R\$ 1.396.872,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000092	SOBR-003031	Fab: LG PN: E2011P e Fab: POSITIVO PN: E2011PX	T 10 MONITOR LCD LED 20 POL WIDE HD INTERFACE D SUB DVI D C AJUSTE ALTURA INCLIN	698	R\$ 280.177,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000092	SOBR-003037	Fab: LG PN: E2241VP	T 10 MONITOR LCD LED 21 5 POL WIDE HD INTERFACE D SUB DVI D HDMI C AJUSTE ALTURA	25	R\$ 10.035,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000093	PERF-000093	Fab: PERTO PN: 280.18.436	T 10 MONITOR LCD LED OPEN FRAME 15 POL XGA INTERFACE D SUB DVI D S PROTECAO AMONG	109	R\$ 43.752,60	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	PERF-000103	PERF-000103	Fab: DELL PN: 210-AMKH	T 10 MONITOR DELL P2317H 23	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-000762	SOBR-000762	Fab: LG PN: L1742PE	T 10 MONITOR LCD 17 POL 4 3 SXGA INTERFACE D SUB DVI D C AJUSTE ALTURA INCLINACA	49	R\$ 19.668,60	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-000978	SOBR-000978	Fab: LG PN: L1550S-SN	T 10 MONITOR LCD 15 POL 4 3 XGA INTERFACE D SUB C AJUSTE INCLINACAÇÃO LG L1550S SN	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-001159	PERF-000037	Fab: ELGIN PN: 195790899470-195790870231-110590815100	T 10 MONITOR LCD OPEN FRAME 15 POL 4 3 XGA INTERFACE D SUB CABO INTEGRADO TELA D	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-001159	SOBR-000463	Fab: NITERE PN: OSW150N1N008X6	T 10 MONITOR LCD OPEN FRAME 15POL 4 3 INTERFACE D SUB TELA DE TOQUE USB C CABO I	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-001159	SOBR-001159	Fab: ELGIN PN: FW1520S+SURFACE WAVE1	T 10 MONITOR LCD OPEN FRAME 15 POL 4 3 XGA INTERFACE D SUB TELA DE TOQUE USB C C	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-001267	SOBR-001267	Fab: AMONGO PN: AMG-15OPPE07N1 e Fab: AU OPTRONICS PN: G150XTN06	T 10 MONITOR LCD LED OPEN FRAME 15 POL XGA INTERFACE D SUB DVI D 5 PROTECAO AMON	267	R\$ 107.173,80	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-001500	SOBR-001500	Fab: LG PN: 22LD330 e Fab: LG PN: 22LH20R	T 10 MONITOR LCD 22 POL WIDE HD INTERFACE D SUB TV HDMI LG 22LD330 PRETO PIANO	13	R\$ 5.218,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-001516	SOBR-001516	Fab: NITERE PN: TMI-1500S-S2.01.00 e Fab: NITERE PN: TMI-1500S-X0.01.00	T 10 MONITOR LCD OPEN FRAME 15 POL 4 3 INTERFACE D SUB TELA DE TOQUE SERIAL C CA	363	R\$ 145.708,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
MONITOR 1	SOBR-001643	SOBR-001643	Fab: PERTO PN: 280.15.604	T 10 CONJUNTO TELA DE TOQUE COMPLETO PERTO P N 280 15 604	13	R\$ 5.218,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-001946	SOBR-001946	Fab: DIEBOLD PN: 98.187.00000-6B	T 10 MONITOR LCD 81516 15 PR LG 1553B ATM ROHS	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-002361	SOBR-002361	Fab: LG PN: L1942P	T 10 MONITOR LCD 19 POL 4 3 SXGA INTERFACE D SUB DVI D C AJUSTE ALTURA INCLINACA	13	R\$ 5.218,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-002867	SOBR-002867	Fab: DARUMA PN: 70270674 e Fab: ELO TOUCHSYSTEMS PN: (E12043) + (E005277) e Fab: ELO TOUCHSYSTEMS PN: (ET1537L-8CWA-1-NPB-G) + (E005277) e Fab: ELO TOUCHSYSTEMS PN: 1537L	T 10 CONJUNTO OPENFRAME COM MONITOR 15POL 4X3 TELA TOUCH SAW CTRL DUAL SERIAL	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-003025	SOBR-003025	Fab: LG PN: E2260V	T 10 MONITOR LCD LED 21 5 POL WIDE FULL HD INTERFACE D SUB DVI D HDMI C AJUSTE I	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-003290	SOBR-003290	Fab: SAMSUNG PN: 2232BW PLUS e Fab: SAMSUNG PN: 2233SW PLUS e Fab: SAMSUNG PN: B2230 e Fab: SAMSUNG PN: S22A300B	T 10 MONITOR LCD 21 5 POL WIDE WSXGA INTERFACE D SUB DIV D SAMSUNG 2233SW PLUS	13	R\$ 5.218,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-003291	SOBR-003291	Fab: LG PN: 1753H	T 10 MONITOR LCD 17 POL 4 3 SXGA INTERFACE D SUB DVI D C AJUSTE INCLINACAO LG 17	13	R\$ 5.218,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-004382	SOBR-004382	Fab: AOC PN: E2243FWK	T 10 MONITOR LCD LED 21 5 POL WIDE FULL HD INTERFACE D SUB DVI D FONTE EXTERNA 1	25	R\$ 10.035,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-004968	SOBR-004968	Fab: ARQUIMEDES PN: ALL IN ONE 21.5"	T 10 MONITOR LCD INTEGRADO 21 5 POL WIDE FULL HD ARQUIMEDES CORPORATIVO B	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005011	SOBR-003300	Fab: LG PN: L1742P-BFT e Fab: POSITIVO PN: L1742P-BFT	T 10 MONITOR LCD 17 POL 4 3 SXGA INTERFACE D SUB DVI D LG L1742P-PRETO	13	R\$ 5.218,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005011	SOBR-005011	Fab: AOC PN: E9705WNL e Fab: LG PN: 19E813T-B e Fab: LG PN: 20M35PD-M	T 10 MONITOR LG LED 18 5 POLEGADAS WIDESCREEN 19E813T B BLACK-PIANO	37	R\$ 14.851,80	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
MONITOR 1	SOBR-005115	SOBR-005115	Fab: DARUMA PN: 580060980	T 10 MONITOR LCD OPEN FRAME 15 POL 4 3 XGA INTERFACE D SUB TELA DE TOQUE DARUMA	350	R\$ 140.490,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005118	PERF-000026	Fab: ELGIN PN: 1-957-90-8192-00 e Fab: LG PN: 32LD350 e Fab: LG PN: 32LG30R e Fab: LG PN: 32LH20R e Fab: LG PN: 32LK331C e Fab: LG PN: 32LK451C	T 10 MONITOR LCD 32 POL WIDE HD INTERFACE D SUB 2 HDMI TV LG 32LG30R	37	R\$ 14.851,80	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005118	SOBR-001490	Fab: LG PN: 32LK331C	T 10 MONITOR LCD 32 POL WIDE HD INTERFACE D SUB TV 3 HDMI USB LG 32LK331C	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005118	SOBR-001491	Fab: LG PN: 32LK451C	T 10 MONITOR LCD 32 POL WIDE FULL HD INTERFACE D SUB TV 3 HDMI USB LG 32LK451C	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005118	SOBR-005118	Fab: LG PN: 32LX330C e Fab: LG PN: 32LY-340C e Fab: PANASONIC PN: TC-32A-400B e Fab: PANASONIC PN: TC-32D-400B	T 10 MONITOR LCD LED 32 POL WIDE HD INTERFACE HDMI E SAIDA DE AUDIO MINIMA DE 20	133	R\$ 53.386,20	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005355	PERF-000073	Fab: LG PN: E2355V	T 10 MONITOR LCD LED 23 POL WIDE FULL HD INTERFACE D SUB DVI D HDMI C AJUSTE INC	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005355	SOBR-001482	Fab: LG PN: E2360V	T 10 MONITOR LCD LED 23 POL WIDE FULL HD INTERFACE D SUB DVI D HDMI C AJUSTE INC	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005355	SOBR-001483	Fab: LG PN: IPS236V	T 10 MONITOR LCD LED 23 POL WIDE FULL HD INTERFACE D SUB DVI D HDMI C AJUSTE INC	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-005355	SOBR-005355	Fab: LG PN: 23MB35VK e Fab: LG PN: 23MB35VQ	T 10 MONITOR LCD LED 23 POL WIDE FULL HD INTERFACE D SUB DVI D HDMI C AJUSTE INC	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-006440	SOBR-006440	Fab: PERTO PN: 280.18.362	T 10 CONJUNTO DO MONITOR MONTADO	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-006624	SOBR-006624	Fab: PANASONIC PN: 32 TC - 32F400B	T 19 TV LED LCD PARA TCC	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-008038	SOBR-008038	Fab: ELO TOUCHSYSTEMS PN: E326738	T 10 MONITOR LCD OPEN FRAME 15 POL COM TELA DE TOQUE USB ELO ET1590L 8CWB 1 5T N	61	R\$ 24.485,40	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-008135	SOBR-008135	Fab: DELL PN: P2314H	T 10 MONITOR LED 23 POL BIVOLT COM AJUSTE DE	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
MONITOR 1	SOBR-008151	SOBR-008151	Fab: ACER PN: V246HQL e Fab: AOC PN: M2470SWH2 e Fab: LG PN: 24MP400-B e Fab: LG PN: 24MP400-BB. AWZIMVZ	T 10 MONITOR LCD LED FULL HD 23 6 POL COM AJUSTE DE INCLINACAO E INTERFACE D SUB	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-008152	SOBR-006083	Fab: LG PN: 23NB35PH	T 10 MONITOR LED 23 POL WIDE RESOLUCAO 1020X1080 HDMI D SUB DVI FONTE INTERNA	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-008152	SOBR-008152	Fab: LG PN: 24BL550J	T 10 MONITOR LED FULL HD 23 9 POL COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINACAO E INTERFACE	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 1	SOBR-008241	SOBR-008241	Fab: AMONGO PN: 15OPPE07N1-V1	T 10 MONITOR 15	10	R\$ 4.014,00	1.093,00	R\$ 547,00	R\$ 300,00
MONITOR 2	PERF-000093	PERF-000093	PN:280.18.436 / Fab: PERTO - EQPT-069963 - TAAMC FULL TRASEIRO PERTO TMD-2100V13 C/ENTINTAMENTO	T-10 MONITOR/LCD LED OPEN FRAME 15 POL XGA INTERFACE D-SUB/DVI-D 5/PROTECAO AMONGO AMG-15OPPE07N1	40	R\$ 22.086,00	1.260,00	R\$ 649,00	R\$ 467,00
MONITOR 2	SOBR-006099	SOBR-006099	Fab: PERTO PN: 280.18.733	T 10 C/ MONITOR TOUCH	10	R\$ 5.521,50	1.260,00	R\$ 649,00	R\$ 467,00
MONITOR 2	SOBR-006441	SOBR-006441	Fab: PERTO PN: 280.18.361	T 10 CONJUNTO DO MONITOR LCD 15 TES COM TOUCH	13	R\$ 7.177,95	1.260,00	R\$ 649,00	R\$ 467,00
MONITOR 2	SOBR-006441	SOBR-006441	PN:280.18.361 / Fab: PERTO - EQPT-085660 - TAA SAQUE FRONTAL PERTO COM ENTINTAMENTO TSF 2100 V 19	T-10 CONJUNTO DO MONITOR LCD 15 TES COM TOUCH	40	R\$ 22.086,00	1.260,00	R\$ 649,00	R\$ 467,00
MONITOR 2	SOBR-007845	SOBR-007845	PN:KAL-0151-4BGPL / Fab: PERTO - EQPT-078767 - TAA LEVE PERTO TC-5150	T-10 TOUCH 15 SAW KEETO	10	R\$ 5.521,50	1.260,00	R\$ 649,00	R\$ 467,00
MONITOR 2	SOBR-007860	SOBR-007860	Fab: PERTO PN: 220.20.271	T 10 CONJUNTO PLACA MONITOR PERTO	10	R\$ 5.521,50	1.260,00	R\$ 649,00	R\$ 467,00
NO BREAK	EQSB-000238	EQSB-000238	Fab: LACERDA PN: UPS FRIGATE 2000VA E/S 110V BI	T 10 NO BREAK TORRE 2 KVA COM BATERIA 110V SAIDA 110V LACERDA UPS FRIGATE 2000VA	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	EQSB-000240	EQSB-000240	Fab: LACERDA PN: UPS FRIGATE 2000VA E/S 220V BI	T 10 NO BREAK TORRE 2 KVA SEM BATERIA 220V SAIDA 220V LACERDA UPS FRIGATE 2000VA	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	EQSB-000327	EQSB-000327	Fab: TECPOINT PN: POWERPLUS 2000L e Fab: TECPOINT PN: TPU 2000L	T 10 NO BREAK TORRE 2 KVA SEM BATERIA 110V SAIDA 110V SERIAL ELECTRONIC POWERPLUS	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
NO BREAK	EQSB-027940	EQSB-027940	Fab: LACERDA PN: UPS NEW MS2000VA	T 10 NO BREAK TORRE 2 KVA SEM BATERIA 220V SAIDA 220V ETHERNET LACERDA UPS NEW M	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	EQSB-038626	EQSB-038626	Fab: EQUISULGPL PN: CORP2KVA-127/127+6AB e Fab: LACERDA PN: MS 2000 BB	T 10 NO BREAK TORRE 2 KVA SEM BATERIA 110V OU 220V SAIDA 110V OU 220V SERIAL	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	EQSB-043934	EQSB-043934	Fab: LACERDA PN: MS2000-2TW	T 10 NO BREAK TORRE 2 KVA SEM BATERIA 220V SAIDA 220V SERIAL ETHERNET LACERDA MS	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	EQSB-069388	EQSB-069388	Fab: LACERDA PN: NEW MS2000 110V	T 10 NO BREAK TORRE 2 KVA SEM BATERIA 127V SAIDA 127V SERIAL LACERDA NEW MS 2000	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	SOBR-001782	SOBR-001782	Fab: RAGTECH PN: 2858 INFINIUM DIGITAL + 1110 MOD. BATERIA e Fab: SMS PN: 0027429 NET WINNER EXPERT + 0062215 MOD.IV	T 10 NOBREAK BIVOLT DE 1 5KVA COM MODULO DE BATERIAS 02 COM 40AH COM BATERIA INT	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	SOBR-003026	SOBR-003026	Fab: LACERDA PN: 460103201-220	T 10 KIT PLACAS CNT DRIVER M51KVA 220V	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	SOBR-003027	SOBR-003027	Fab: LACERDA PN: 460103201-110	T 10 KIT PLACAS CNT DRIVER M51KVA 110V	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	SOBR-003028	SOBR-003028	Fab: LACERDA PN: 460103202-220	T 10 KIT PLACAS CNT DRIVER M52KVA 220V	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	SOBR-003029	SOBR-003029	Fab: LACERDA PN: 460103202-110	T 10 KIT PLACAS CNT DRIVER M52KVA 110V	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
NO BREAK	SOBR-005363	SOBR-005363	Fab: AUTOMATIZA PN: 4676002	T 19 FONTE GRANDE 12V 1A TIPO NO BREAK P BATERIAS ATE 7AH AUTOMATIZA	10	R\$ 4.692,50	1.008,00	R\$ 589,00	R\$ 388,00
PLACA TIPO 2	NSPP-013747	NSPP-013747	Fab: ASUS PN: P45800-MX	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE 478 CHIPSET SIS661 FX SIS963L ASUS P45800	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	NSPP-013824	NSPP-013824	Fab: ASUS PN: P5P800-VM e Fab: OKI PN: 2010J2523018 e Fab: OKI PN: 201RK1456017	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET 865G ICH5 ASUS P5P800 VM	36	R\$ 5.824,80	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	NSPP-124583	NSPP-124583	Fab: GIGABYTE PN: GA-945GZM-S2	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET 945GZ ICH7 GIGABYTE GA 945	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
PLACA TIPO 2	SOBR-000457	SOBR-000457	Fab: OKI PN: 00RUL6384001 e Fab: OKI PN: ST-4253 e Fab: PCWARE PN: IPM31 V101 - V103	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET G31 ICH7 PCWARE IPM31 VER	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-000747	SOBR-000747	Fab: FOXCONN PN: G31MXP-K	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET G31 ICH7 FOXCONN G31MXP K	13	R\$ 2.103,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-000752	SOBR-000752	Fab: GIGABYTE PN: GA-945GCM-S2C	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET 945GC EXPRESS ICH7 GIGABYT	13	R\$ 2.103,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-001148	SOBR-001148	Fab: ASUS PN: PSVD2-VM e Fab: OKI PN: 201RJ9599019 e Fab: OKI PN:	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET VIA P4M900 VTB237A ASUS P5	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-001260	SOBR-001260	Fab: PCWARE PN: IPMEL BIOS BB10 e Fab: PERTO PN: 220.80.010	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET Q45 PCWARE IPMEL BIOS BB10	133	R\$ 21.519,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-001480	SOBR-001480	Fab: PCWARE PN: IPMH61R2	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS PCWARE IPMH61	133	R\$ 21.519,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-001570	SOBR-001570	Fab: PCWARE PN: APM80-D3 e Fab: POSITIVO PN: APM80-D3	T 10 PLACA MAE MICRO ATX AMD SOQUETE AM3 CHIPSET RS740 S8710 PCWARE APM80 D3	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-001715	SOBR-001715	Fab: OKI PN: 420000001761	T 10 PLACA CPU X8SIL V 1 2	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-001738	SOBR-001738	Fab: ECS PN: 15-Y90-011003 e Fab: ECS PN: H61H2-M7 V2.0	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS ECS H61H2 M2	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-002779	SOBR-001569	Fab: POSITIVO PN: POS-PAR5760GCD	T 10 PLACA MAE MICRO ATX AMD SOQUETE AM3 CHIPSET RS760G S8710 POSITIVO POS PAR57	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-002779	SOBR-002779	Fab: GIGABYTE PN: GA-H81M-S2PH	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1150 CHIPSET H81 EXPRESS GIGABYTE GA H	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-002888	SOBR-002888	Fab: DARUMA PN: 586000531 e Fab: MSI PN: H55-E33	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1156 CHIPSET H55 MSI H55M E33 MS 7636	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-003331	SOBR-003331	Fab: ASUS PN: PSKPL-VM e Fab: POSITIVO PN: POS-AG31AP	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET G31 ICH7 ASUS PSKPL VM	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
PLACA TIPO 2	SOBR-003335	SOBR-003335	Fab: MSI PN: G31M3-V2	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA775 CHIPSET G31 ICH7 MSI G31M3 VER V2	122	R\$ 19.739,60	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004410	SOBR-002464	Fab: OKI PN: 30000001727	T 10 PLACA MAE MICRO ATX AMD SOQUETE AM2 AM3 CHIPSET 880P EXPRESS S8850 ITAUTEC	242	R\$ 39.155,60	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004426	SOBR-004426	Fab: POSITIVO PN: POS-MIH61CF-V2.40	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS POSITIVO POS	13	R\$ 2.103,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004495	SOBR-004495	Fab: POSITIVO PN: POS-EI885CZ	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1150 CHIPSET B85 EXPRESS POSITIVO POS	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004583	SOBR-004583	Fab: DATEN PN: DH81M-MXV	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1150 CHIPSET H81 EXPRESS DATEN DH81 MX	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004881	SOBR-004881	Fab: GIGABYTE PN: GA-H61M-S2PH	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS GIGABYTE GA H	25	R\$ 4.045,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004891	SOBR-004891	Fab: POSITIVO PN: POS-PIH77CM	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H77 EXPRESS POSITIVO POS	375	R\$ 60.675,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004969	SOBR-004969	Fab: ECS PN: H61HG11	T 10 PLACA MAE MINI ITX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS SLOT SODIMM EC	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-004971	SOBR-004971	Fab: POSITIVO PN: POS-PA880GBZ	T 10 PLACA MAE MICRO ATX AMD SOQUETE AM3 CHIPSET RS880P S8850 POSITIVO POS PA880	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005010	SOBR-005010	Fab: SUPERMICRO PN: X10SLM-F	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1150 CHIPSET C224 EXPRESS PCH SUPER MI	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005097	SOBR-002899	Fab: POSITIVO PN: POS-MIH61CF-V2.21	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS POSITIVO POS	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005097	SOBR-005097	Fab: POSITIVO PN: POS-MIH61CF BIOS E7680IMS V.28.1 e Fab: POSITIVO PN: POS-MIH61CF.8	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS POSITIVO POS	13	R\$ 2.103,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
PLACA TIPO 2	SOBR-005119	SOBR-005119	Fab: DARUMA PN: IPMH61-R2 V.50210 VBIOS 2158 e Fab: DIGITRON PN: IPMH61R2 V.50210 VBIOS 2158 e Fab: PEGATRON PN: IPMSB/H61	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS DIGITRON PEGA	277	R\$ 44.818,60	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005124	SOBR-005124	Fab: GIGABYTE PN: GA-H61M-S2PH	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS GIGABYTE GA H	252	R\$ 40.773,60	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005124	SOBR-005124	PN:GA-H61M-S2PH / Fab: PERTO - EQPT-069963 - TAAMC FULL TRASEIRO PERTO TMD-2100V13 C/JENTINTAMENTO	T-10 PLACA MAE MICRO-ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS GIGABYTE GA-H61M-S2PH BIOS PERTO	40	R\$ 6.472,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005549	SOBR-005113	Fab: ASROCK PN: H61M-HP4 e Fab: DARUMA PN: 586000831	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1155 CHIPSET H61 EXPRESS ASROCK H61M H	337	R\$ 54.526,60	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005549	SOBR-005549	Fab: GIGABYTE PN: GA-H110M-S2PH-DDR4 REV.1.0	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1151 CHIPSET H110 EXPRESS DDR4 GIGABYT	62	R\$ 10.031,60	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005557	SOBR-005557	Fab: POSITIVO PN: POS-PIB150DT REV 2.00 e Fab: POSITIVO PN: POS-PIH81DL V1.02	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1151 CHIPSET B150 EXPRESS POSITIVO POS	13	R\$ 2.103,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005646	SOBR-005646	Fab: OKI PN: 300000007834	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1150 CHIPSET B85 EXPRESS GIGABYTE B85M	674	R\$ 109.053,20	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005683	SOBR-002844	Fab: ESONC PN: H81M-K ES e Fab: POSITIVO PN: POS-PIH81DL	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1150 CHIPSET H81 EXPRESS POSITIVO POS	1.705	R\$ 275.869,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005683	SOBR-005683	Fab: POSITIVO PN: POS-PIH1100V VER.1.00	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1151 CHIPSET H110 EXPRESS DDR4 POSITIV	2.844	R\$ 460.159,20	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005683	SOBR-005760	Fab: DATEN PN: DH110MXV	T 10 PLACA MAE INTEL LGA1151 DDR4 DATEN DH110MXV COM ESPELHO E CABOS SATA	121	R\$ 19.577,80	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-005764	SOBR-005764	Fab: GIGABYTE PN: GA-H110TN-M	T 10 PLACA MAE MINI ITX PARA PROCESSADORES INTEL LGA1151 GIGABYTE GA H110TN M	254	R\$ 41.097,20	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
PLACA TIPO 2	SOBR-005764	SOBR-005764	PN:GA-H110TN-M / Fab: PERTO - EQPT-085660 - TAA SAQUE FRONTAL PERTO COM ENTINTAMENTO TSF 2100 V 24	T-10 PLACA MAE MINI ITX PARA PROCESSADORES INTEL LGA1151 GIGABYTE GA-H110TN-M	40	R\$ 6.472,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006121	SOBR-006121	Fab: DATEN PN: DH310MXV	T 10 PLACA MAE MICRO ATX P PROCESSADOR INTEL CORE GERACAO 8 LGA1151DATEN DH310MX	386	R\$ 62.454,80	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006121	SOBR-006132	Fab: GIGABYTE PN: GA-H310M-S2P	T 10 PLACA MAE MICRO ATX P PROC INTEL LGA1151 CHIPSET H310 GIGABYTE GA H310M S2P	157	R\$ 25.402,60	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006284	SOBR-006284	Fab: DIEBOLD PN: 85.140.00978-7B	T 10 PLACA GIGABYTE GA H110TN M BIOS ATM4500 INTEL ROHS	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006292	SOBR-006292	Fab: POSITIVO PN: 11132047	T 10 PLACA MAE M14KL01 GS DK TP COM PROCESSADOR CORE I7 7500U DDR4 PARA NOTEBOOK	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006303	SOBR-006303	Fab: SUPERMICRO PN: X10SLM+-F	T 10 PLACA MAE MICRO ATX INTEL SOQUETE LGA1150 CHIPSET C224 EXPRESS PCH SUPER MI	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006304	SOBR-006304	Fab: POSITIVO PN: POS-RIB360EC	T 10 PLACA MAE MINI ITX PARA PROC INTEL CORE DE OITAVA E NONA GERACAO LGA1151 T	2.113	R\$ 341.883,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006569	SOBR-006569	Fab: DATEN PN: DH3UP	T 10 PLACA MAE DATEN DH3UP	876	R\$ 141.736,80	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006639	SOBR-006639	Fab: DELL PN: NV0M7	T 10 PLACA MAE OPTIPLEX 3060 MICRO FORM SYSTEM BOARD	49	R\$ 7.928,20	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006644	SOBR-006644	Fab: ECS PN: Q77H2-TI V1.0A	T 10 PLACA MAE ECS Q77S2 TI V1 0A	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006675	SOBR-006675	Fab: ALARMTEK PN: MP1964-P600	T 10 PLACA MAE PARA GN PROTECT P600	49	R\$ 7.928,20	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-006680	SOBR-006680	Fab: ALARMTEK PN: MP1964	T 10 PLACA MAE PARA GN ATK 3000	73	R\$ 11.811,40	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008117	SOBR-008117	Fab: DELL PN: 3070 MFF	T 10 PLACA MAE OPTIPLEX 3070 MICRO FORM SYSTEM BOARD	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008126	SOBR-008126	Fab: DELL PN: c 602	T 10 PLACA MAE DELL PRECISION T3610 SOQUETE LGA 2011 DDR 3 BIOS DELL A08	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008169	SOBR-008169	Fab: GIGABYTE PN: GA-IMB 310TN-M	T 10 PLACA MAE GIGABYTE GA IMB 310TN M	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008173	SOBR-008173	Fab: -PN: -	T 10 PLACA MAE EVADIN LGA1200	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008305	SOBR-008305	Fab: BRAZIL PC PN: BPC-1300 e Fab: DELTA ELECTRONICS PN: DPS-250AB-106 F e Fab: PERTO PN: 032.03.122	T 10 FONTE TX BIVOLT 50 HZ 60HZ 250W COM PLUG PADRAO PARA PLACA MAE COM TENSAO	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008307	SOBR-008307	Fab: GIGABYTE PN: GA-H310M-S2P 2 e Fab: PERTO PN: 250.01.427	T 10 PLACA MAE CHIPSET H310M LGA 1151 SUPORTE PARA MEMORIA DDR4 COM CONEXAO HDMI	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008308	SOBR-008308	Fab: GIGABYTE PN: GA-IMB310TN-M e Fab: PERTO PN: 250.01.441	T 10 PLACA MAE CHIPSET H310M COM SUPORTE PARA MEMORIA DDR4 E LGA 1151 COM CONEXAO	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00
PLACA TIPO 2	SOBR-008422	SOBR-008422	Fab: NCR PN: 300000010809	T 10 PLACA MAE NCR PARA HOMOLOGACAO	10	R\$ 1.618,00	377,00	R\$ 191,00	R\$ 136,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
REPARO DE FONTE / BATERIA - NOTEBOOK	(vazio)	(vazio)	Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T400 14,1POL INTEL CORE 2 DUO 2,53GHZ 4GB HD 160GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T410 14,1POL INTEL CORE I5 2,53GHZ 4GB HD 250GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440S 14,1POL HD INTEL CORE I5-4200U 2,60GHZ 8GB DDR3 SSD 120GB SATA-3 e Fab. POSITIVO Notebook Ultrafino Positivo PE Nº Série: 4AB36W35S e Fab. POSITIVO NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600 14POL HD INTEL CORE I7-7500U 8GB DDR4 SSD 128GB SATA-3 Nº Série: 4A596KS3L e Fab. POSITIVO Notebook Positivo MASTER N6240 Nº Série: 4A793Z08Q e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 5480 Nº Série: 8YZRFM2 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 7490 Nº Série: 4HGTP33 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 3410 Nº Série: H09SRH3	SERVIÇO DE REPARO DE FONTE / PLACA DE ALIMENTAÇÃO / BATERIA	3.600	R\$ 979.920,00	462,00	R\$ 330,00	R\$ 238,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
REPARO DE TELA / MONITOR NOTEBOOK	(vazio)	(vazio)	Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T400 14,1POL INTEL CORE 2 DUO 2,53GHZ 4GB HD 160GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T410 14,1POL INTEL CORE I5 2,53GHZ 4GB HD 250GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440S 14,1POL HD INTEL CORE I5-4200U 2,60GHZ 8GB DDR3 SSD 120GB SATA-3 e Fab. POSITIVO Notebook Ultrafino Positivo PE Nº Série: 4AB36W35S e Fab. POSITIVO NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600 14POL HD INTEL CORE I7-7500U 8GB DDR4 SSD 128GB SATA-3 Nº Série: 4A596KS3L e Fab. POSITIVO Notebook Positivo MASTER N6240 Nº Série: 4A793Z08Q e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 5480 Nº Série: 8YZRFM2 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 7490 Nº Série: 4HGTGP33 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 3410 Nº Série: H09SRH16	SERVIÇO DE REPARO DE TELA E MONITOR	1.800	R\$ 920.340,00	1.136,00	R\$ 530,00	R\$ 460,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
REPARO EM PLACA MÃE - NOTEBOOK	(vazio)	(vazio)	Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T400 14,1POL INTEL CORE 2 DUO 2,53GHZ 4GB HD 160GB e Fab. LENOVONOTEBOOK LENOVO T410 14,1POL INTEL CORE I5 2,53GHZ 4GB HD 250GB e Fab. LENOVONOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440S 14,1POL HD INTEL CORE I5-4200U 2,60GHZ 8GB DDR3 SSD 120GB SATA-3 e Fab. POSITIVO Notebook Ultrafino Positivo PE Nº Série: 4AB36W35S e Fab. POSITIVONOTEBOOK POSITIVO MASTER N600 14POL HD INTEL CORE I7-7500U 8GB DDR4 SSD 128GB SATA-3 Nº Série: 4A596K53L e Fab. POSITIVO Notebook Positivo MASTER NG240 Nº Série: 4A793Z08Q e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 5480 Nº Série: 8YZRFM2 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 7490 Nº Série: 4HGTP93 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 3410 Nº Série: H09SRH5	SERVIÇO REPARO EM PLACA MÃE	3.600	R\$ 2.120.400,00	1.475,00	R\$ 1.179,00	R\$ 315,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
REPARO PERIFERICOS INTERNOS - NOTEBOOK	(vazio)	(vazio)	Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T400 14,1POL INTEL CORE 2 DUO 2,53GHZ 4GB HD 160GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T410 14,1POL INTEL CORE I5 2,53GHZ 4GB HD 250GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440S 14,1POL HD INTEL CORE I5-4200U 2,60GHZ 8GB DDR3 SSD 120GB SATA-3 e Fab. POSITIVO Notebook Ultrafino Positivo PE Nº Série: 4AB36W355 e Fab. POSITIVO NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600 14POL HD INTEL CORE I7-7500U 8GB DDR4 SSD 128GB SATA-3 Nº Série: 4A596K53L e Fab. POSITIVO Notebook Positivo MASTER N6240 Nº Série: 4A7993Z08Q e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 5480 Nº Série: 8YZRFM2 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 7490 Nº Série: 4HGTGP33 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 3410 Nº Série: H09SRH10	SERVIÇO DE REPARO DE CÂMERA	720	R\$ 341.676,00	891,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
REPARO PERIFERICOS INTERNOS - NOTEBOOK	(vazio)		Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T400 14,1POL INTEL CORE 2 DUO 2,53GHZ 4GB HD 160GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T410 14,1POL INTEL CORE I5 2,53GHZ 4GB HD 250GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440S 14,1POL HD INTEL CORE I5-4200U 2,60GHZ 8GB DDR3 SSD 120GB SATA-3 e Fab. POSITIVO Notebook Ultrafino Positivo PE Nº Série: 4AB36W355 e Fab. POSITIVO NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600 14POL HD INTEL CORE I7-7500U 8GB DDR4 SSD 128GB SATA-3 Nº Série: 4A596K33L e Fab. POSITIVO Notebook Positivo MASTER NG240 Nº Série: 4A793Z08Q e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 5480 Nº Série: 8YZRFM2 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 7490 Nº Série: 4HGT33 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 3410 Nº Série: H09SRH12	SERVIÇO DE REPARO DO MOUSEPAD	3.600	R\$ 1.708.380,00	891,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
REPARO PERIFERICOS INTERNOS - NOTEBOOK	(vazio)		Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T400 14,1POL INTEL CORE 2 DUO 2,53GHZ 4GB HD 160GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T410 14,1POL INTEL CORE I5 2,53GHZ 4GB HD 250GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440S 14,1POL HD INTEL CORE I5-4200U 2,60GHZ 8GB DDR3 SSD 120GB SATA-3 e Fab. POSITIVO Notebook Ultrafino Positivo PE Nº Série: 4AB36W355 e Fab. POSITIVO NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600 14POL HD INTEL CORE I7-7500U 8GB DDR4 SSD 128GB SATA-3 Nº Série: 4A596K53L e Fab. POSITIVO Notebook Positivo MASTER N6240 Nº Série: 4A793Z08Q e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 5480 Nº Série: 8YZRFM2 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 7490 Nº Série: 4HGTP33 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 3410 Nº Série: H09SRH14	SERVIÇO DE REPARO LEITOR DE IMPRESSÃO BIOMÉTRICA	720	R\$ 341.676,00	891,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

NOVA FAMILIA	CÓDIGO PREF.	CÓDIGO	Fabricantes e Part Numbers	DESCRICAO_CÓDIGO	Estimativa Reparo para 60 meses	Valor estimado do orçamento para 60 meses	Reparo SUPERIOR	Reparo COMPLEXO	Reparo BÁSICO
REPARO PERIFERICOS INTERNOS - NOTEBOOK	(vazio)		Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T400 14,1POL INTEL CORE 2 DUO 2,53GHZ 4GB HD 160GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO T410 14,1POL INTEL CORE I5 2,53GHZ 4GB HD 250GB e Fab. LENOVO NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440S 14,1POL HD INTEL CORE I5-4200U 2,60GHZ 8GB DDR3 SSD 120GB SATA-3 e Fab. POSITIVO Notebook Ultrafino Positivo PE Nº Série: 4AB36W355 e Fab. POSITIVO NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600 14POL HD INTEL CORE I7-7500U 8GB DDR4 SSD 128GB SATA-3 Nº Série: 4A596KS3L e Fab. POSITIVO Notebook Positivo MASTER N6240 Nº Série: 4A793Z08Q e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 5480 Nº Série: 8YZRFM2 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 7490 Nº Série: 4HGTP33 e Fab. DELL Notebook Dell Latitude 3410 Nº Série: H095RH8	SERVIÇO DE REPARO DE TECLADO	3.600	R\$ 1.708.380,00	891,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00
SUBCONJUNTO 3 - TAA	SOBR-001044	SOBR-001044	Fab: NCR PN: 920000022241	T 10 NMD R9 CONJUNTO FRAME	4.177	R\$ 637.827,90	373,00	R\$ 189,00	R\$ 124,00
SUBCONJUNTO 3 - TAA	SOBR-001052	SOBR-001052	Fab: OKI PN: 2010J2380012	T 10 CONJUNTO BUNDLE CARRIAGE UNIT	4.143	R\$ 632.636,10	373,00	R\$ 189,00	R\$ 124,00

Contrato – Serviços sem Cessão de Mão de Obra

ANEXO 7 – CAPACIDADE DE REPARO APROVADA PELA BBTS

Família	Descrição	Resultado	Capacidade (peças / mês)
Bandeja 1	Família de reparo para bandeja de impressoras do tipo 01	30	10
Bandeja 2	Família de reparo para bandeja de impressoras do tipo 02	30	10
Cassete cédulas	Família de reparo para cassetes de notas sem sistema de entintamento	30	200
Cassete entintado	Família de reparo para cassetes de notas com sistema de entintamento ativo	30	50
Cassete de rejeição	Família de reparo para cassetes de rejeição para TAA	30	150
Conjunto detecção	Família de reparo para conjuntos de detecção para TAA	30	200
Conjunto note	Família de reparo para validador de notas NMD	30	300
Conjunto note duplo	Família de reparo para cassetes de rejeição wincor	30	15
Conjunto presenter	Família de reparo para conjuntos de pagamento wincor	30	40
Fonte tipo 1	Família de reparo de fontes do tipo 01 modelo geral	30	250
Fonte tipo 1 externa	Família de reparo de fontes do tipo 01 modelo externo	30	20
Fonte tipo 1 PGDM	Família de reparo de fontes do tipo 01 para PGDM	30	10
Fonte tipo 1 TAA	Família de reparo de fontes do tipo 01 para TAA/ reciclador	30	10
Fonte tipo 2	Família de reparo de fontes do tipo 02 modelo geral	30	10
Fonte tipo 2 externa	Família de reparo de fontes do tipo 02 modelo externo	30	40
Fonte tipo 2 TAA	Família de reparo de fontes do tipo 02 para TAA/ reciclador	30	50
Fonte tipo 3	Família de reparo de fontes do tipo 03 modelo geral	30	60
Fonte tipo 3 externa	Família de reparo de fontes do tipo 03 modelo externo	30	10
Fonte tipo 3 PGDM	Família de reparo de fontes do tipo 03 para PGDM	30	150
Fonte tipo 3 TAA	Família de reparo de fontes do tipo 03 para TAA/ reciclador	30	100
Fonte tipo 6 PGDM	Família de reparo de fontes do tipo 06 para PGDM	30	15
Fusor/cilindro	Família de reparo de unidades fusoras	30	20
Impressora de caixa	Família de reparo para impressoras de bateria de caixas	30	10
Impressora térmica	Família de reparo para impressoras térmicas	30	20
Monitor 1	Família de reparo para monitores do tipo 01	30	100
Monitor 2	Família de reparo para monitores do tipo 02	30	20
Nobreak	Família de reparo de nobreaks	30	15
Placa tipo 2	Família de reparo de placas do tipo 02 modelo geral	30	120
Reparo de fonte/bateria notebook	Família de reparo de fontes e baterias de notebook	30	50
Reparo de tela/monitor notebook	Família de reparo de telas e monitores de notebook	30	30
Reparo de placa mãe notebook	Família de reparo em placas mãe de notebook	30	50
Reparo periféricos internos notebook	Família de reparo em periféricos internos de notebook	30	80
Subconjunto 3 - TAA	Família de reparo em subconjuntos tipo 03 de TAA/ reciclador	30	150

DOCUMENTO Nº 2 DO CONTRATO**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

Por intermédio deste termo de homologação e aceite, a **CONTRATANTE** confirma o recebimento dos serviços contratados através do **Contrato de Prestação de Serviços**, firmado pelas partes em XXXXXXXXXXXXXXX, que, foram verificados e testados quanto a sua conformidade perante a **CONTRATADA** e, dá nesta data, seu aceite e recebimento sem perda do direito da garantia e outras faculdades previstas no Contrato.

Brasília, _____ / _____ de 202_

CONTRATANTE**CONTRATADA**

DOCUMENTO Nº 3 DO CONTRATO
QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

1. Informações Cadastrais

1.1. Razão social:

1.2. Nome fantasia:

1.3. CNPJ:

1.4. Endereço:

1.5. CEP:

1.6. E-mail:

1.7. Website:

1.8. Telefone:

1.8.1 Telefone 1:

1.8.2 Telefone 2:

1.8.3 Telefone Celular:

1.9. Porte da Empresa:

 Microempresa – Faturamento menor ou igual a R\$ 360 mil. Pequena empresa – Faturamento maior que R\$ 360 mil e menor ou igual a R\$ 4,8 milhões. Média empresa – Faturamento maior que R\$ 4,8 milhões e menor ou igual a R\$ 300 milhões. Grande empresa – Faturamento maior que R\$ 300 milhões.

1.10. Ramo principal de atividade da empresa:

 Comercial Industrial Prestação de Serviço

1.11. Informar número de Empregados:

2. Eixo Gestão

2.1. A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?

 Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

2.2. A empresa possui alguma política formal ou programa de responsabilidade empresarial que inclua aspectos ambientais, sociais e de saúde e segurança do colaborador?

 Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos

documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

2.3. A empresa divulga publicamente relatório anual sobre sua atuação referente aos eixos financeiros, ambientais e sociais?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

2.4. Qual o faturamento da empresa nos últimos 3 anos?

2020: _____ 2021: _____ 2022: _____

2.5. A empresa possui algum certificado do sistema gestão? (ISO 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, OHSAS 18.001, entre outros)?

Sim Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

2.6. A empresa promove ações de capacitação do público interno em questões relacionadas a gestão ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, etc.?

Sim Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3. Eixo Social (Direitos Humanos)

3.1. A empresa possui compromisso formal com os Direitos Humanos?

Sim Não

Nota 1 - Considerar compromissos relacionados: à erradicação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado ou compulsório, combate à prática de discriminação em todas suas formas, prevenção do assédio moral e do sexual, valorização da diversidade, respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.2. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo trabalho forçado ou compulsório e/ou trabalho infantil, em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

Sim Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.3.A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo assédio moral ou sexual e/ou discriminação em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

Sim Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.4.A sua empresa promove o engajamento do público interno, incluindo trabalhadores terceirizados, no combate a qualquer prática de discriminação em matéria de emprego e ocupação?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042. Considerar iniciativas ou procedimentos relacionados: à seleção e contratação, promoção, acesso a treinamento, sensibilização dos funcionários diretos e trabalhadores terceirizados para o tema.

3.5.A empresa avalia a satisfação dos funcionários e implementa ações de melhoria contínua?

Sim Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Clima organizacional (exposição a estresse, ambiente harmônico, cooperação entre funcionários etc.); Carga de trabalho (horas trabalhadas, metas de produção e outros tipos de demandas); Remuneração compatível com a carga de trabalho; Benefícios.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.6.A empresa tem políticas de melhoria da qualidade de vida dos funcionários?

Sim Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Incentiva ações para a alimentação saudável, academia, ginástica laboral e outras atividades que promovam o bem estar e uma vida mais saudável (física e psíquica); Conscientiza, informa e estimula seus funcionários quanto a um estilo de vida saudável; Acompanha a situação de seus funcionários quanto a aspectos relacionados à sua qualidade de vida e estrutura programas que incentivem progressos em relação ao tema; Possui programas que incentivem a redução de horas-extras e equilíbrio entre carga horária disponível e demanda de trabalho.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.7.A empresa busca, por meio de práticas cotidianas, construir um relacionamento com a comunidade local visando seu desenvolvimento?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.8.A empresa tem política de diversidade publicamente disponível que inclua fatores de diversidade como gênero, cor, etnia, orientação sexual, país de origem ou nacionalidade?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.9.Nos quadros da empresa tem mulheres ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

Sim. Quantas? _____ Não

3.10.Nos quadros da empresa tem negros ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

Sim. Quantos? _____ Não

3.11.Na empresa existe diferença na remuneração entre pessoas de gêneros diferentes ocupantes de cargos de gerência e/ou diretoria?

Sim. Percentual médio da diferença _____ Não

3.12.Na empresa, as funcionárias que retornam de licença-maternidade permanecem por no mínimo 12 meses após o retorno?

Sim Não.

3.13.Nos quadros da empresa tem pessoas com deficiência (PCD)?

Sim. Quantas? ____ Não

3.14.A empresa adota medidas visando promover a empregabilidade de pessoas com deficiência (PCD)?

Sim Não

Nota 1 - Considerar uma ou mais das seguintes medidas: investimento em meios de acessibilidade; investimento em tecnologias adequadas para a realização do trabalho; capacitação profissional; sensibilização e conscientização de seus funcionários para a recepção e boa convivência profissional.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

3.15.A empresa disponibiliza plano de saúde para os funcionários?

Sim Não

3.16.Qual o tempo médio de trabalho dos funcionários da empresa?

- De 1 a 5 anos
 De 5 a 10 anos
 Acima 10 anos

4. Eixo Ambiental

4.1. O monitoramento e a mitigação dos riscos socioambientais fazem parte da estratégia da empresa?

Sim Não

4.2. A alta direção patrocina/acompanha as ações/estratégias ambientais?

Sim Não

4.3. A empresa possui licença (s) ambiental (is) para o funcionamento? (Licença de Operação - LO ou equivalente)?

Sim Não Não se aplica

Nota 1 - Caso seja aplicado à atividade da empresa a necessidade da licença ambiental.

Nota 2 – Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

4.4. A empresa possui passivos ambientais?

Sim Não

4.5. A empresa foi autuada, multada ou notificada nos últimos 10 anos por motivo de crime ou descumprimento da legislação ambiental?

Sim Não

Nota 2: Se positiva apresentar evidência com o número do processo e órgão para verificação. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

4.6. A empresa possui procedimentos estruturados para logística reversa, em conformidade com a Lei nº 12.305/2010?

Sim Não Não se aplica

4.7. A empresa possui programa de Coleta seletiva implementado?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

4.8. A empresa emite relatório de emissão de GEE (Gases do efeito estufa) relacionados a sua atividade?

Sim Não Não se aplica

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

4.9. A empresa possui política ambiental para redução da emissão de GEE (Gases do efeito estufa)?

Sim Não Não se aplica

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

4.10 A empresa tem conhecimento da procedência dos insumos utilizados no seu processo produtivo e/ou prestação de serviço?

Sim Não

4.11 A empresa possui programa de geração distribuída ou faz uso de outra matriz energética além da convencional?

Sim Qual? _____ Não

4.12 A empresa possui ações/metapas para redução do consumo de energia elétrica e água?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5. Eixo Integridade

5.1. Nome, cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores:

Nome	CPF	Cargo	% Participação (quando aplicável)

5.1.1 Percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social e o CNPJ delas.

Não se aplica

Razão Social	CNPJ	% Participação	Relacionamento Societário

5.2. A empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras nos seguintes locais:

Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Nicarágua.

Sim Não

5.3. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção?

Sim. Qual? _____ Não

5.4. Algum integrante da Alta Administração¹ ou seus familiares² (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?

Sim Não

5.4.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Grau de Parentesco	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Período

¹ Ocupantes de cargo ou membros de colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Ex.: Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-presidente, Diretor e/ou Gerente Executivo.

² Primeiro grau: pai, mãe e filhos; Segundo grau: irmãos, avós e netos; Terceiro grau: tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos

5.5. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até terceiro grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?

Sim Não

5.5.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Grau de Parentesco	Nome do empregado ou membro	Cargo do empregado ou membro

5.6. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de algum empregado da BB Tecnologia e Serviços que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da BBTS ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compra e contratação da BBTS?

Sim Não

5.6.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Grau de Parentesco	Nome do empregado ou membro	Cargo do empregado ou membro

5.7. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para visitas e demais interações com entes públicos, com foco na Prevenção e Combate à Corrupção?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.8. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.9. A empresa, controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.10. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.11. Algum integrante da Alta Administração, empregado, agente ou terceiro representando a sua empresa já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.12. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (CGU, TCU, TCE, CVM, SEC, PF etc.) nos últimos 10 anos?

Sim Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.13. A empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?

Sim Não

5.14. A empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira?

Sim Não

Nota 1 - Caso a resposta desta questão seja "Sim", responder às Questões 5.15 e 5.16.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.15.A empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o programa de integridade?

Sim Não

5.16.O Programa de Integridade é revisado periodicamente pela Alta Administração?

Sim. Qual periodicidade? _____ Não

5.17.A empresa possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposta e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?

Sim Não

5.18.A empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção?

Sim Não

5.19.A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?

Sim Não

5.20.A empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.21.A empresa possui normativos internos que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou vantagem comercial?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.22.A empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.23.A empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.24.A empresa possui normativos internos de *Due Diligence* para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como: fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.25.A empresa conhece os documentos da BB Tecnologia e Serviços, disponibilizados no site www.bbts.com.br, relacionados a Compliance, Ética e Integridade?

Sim Não

<https://www.bbts.com.br/index.php/canal-do-fornecedor-etica-integridade>

5.25.1. Se afirmativo, informar quais documentos disponibilizados pela BBTS (www.bbts.com.br) sua empresa tem conhecimento:

- Política de Relacionamento com Fornecedores
- Código de Ética e Normas de Conduta
- Política de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
- Programa de Compliance

5.26.A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.26.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidências:

Conselheiros Diretores Colaboradores Fornecedores

5.27.A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Código de Ética, Normas de Conduta?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.27.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidências:

Conselheiros Diretores Colaboradores Fornecedores

5.28.A empresa dá conhecimento e solicita aos empregados, que se relacionam com a BB Tecnologia e Serviços, que respeitem os documentos da BBTS, disponibilizados no site www.bbts.com.br, relacionados a Compliance, Ética e Integridade?

Sim Não

<https://www.bbts.com.br/index.php/canal-do-fornecedor-etica-integridade>

5.29.A empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados?

Sim Não

Nota 1 - Caso tenha canal de denúncia, responda à Questão 5.30.

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.30.O canal de denúncia garante o anonimato evitando qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante?

Sim Não

5.31.A empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e procedimentos que assegurem a interrupção/correção de irregularidade ou infração detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.32.A empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade anticorrupção da sua empresa?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma 'português' e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.33.A empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios?

Sim Não

5.33.1. Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ

5.34.A empresa realiza avaliação prévia de requisito de integridade, para mitigar o risco de estabelecer relação de negócios com fornecedores, parceiros e demais terceiros, eventualmente envolvidos em ato de corrupção?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.35.A empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?

Sim Não

5.36.A empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa de integridade?

Sim Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

5.37.Nos contratos firmados há previsão de cláusulas que obrigue a contraparte a respeitar

- Programa de Integridade
- Código de Ética/Norma de Conduta
- Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção

Nota 1 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português’ e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

Nota 2 – Pode ser marcado mais de uma alternativa

6. Declaração de veracidade das informações

6.1.Declaro e atesto para os devidos fins que este formulário foi preenchido por pessoa com poderes outorgados para representar a empresa e que as informações fornecidas acima, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e não ocultaram quaisquer dados. Se em algum momento as informações ou documentos apresentados neste questionário não representarem mais a realidade, comprometemo-nos a comunicar imediatamente à BB Tecnologia e Serviços.

Local e data:

Assinatura:

Nome por extenso:

Cargo:

CONTRATO-DGCO-00584-2024-CROMP pdf



Assinaturas

- Bernardino de Matos e Costa Morais
Assinou como parte

- Sérgio Pazzini Jourdan
Assinou como parte

- PAULO ROBERTO ABREU DE SOUZA
Assinou como parte

- Marta de Souza Mercedes do Espirito Santo
Acusou recebimento


- Italo Augusto Dias de Souza
Assinou como parte


- Gruwer Iuri Maciel Nascimento
Assinou como parte

- Marta de Souza Mercedes do Espirito Santo
Reconheceu


Eventos do documento

08 Aug 2024, 20:04:42
Documento  criado por MARTA DE SOUZA MERCEDES DO ESPIRITO 

08 Aug 2024, 20:10:20
Assinaturas iniciadas por MARTA DE SOUZA MERCEDES DO ESPIRITO SANTO 

08 Aug 2024, 20:24:25
BERNARDINO DE MATOS E COSTA MORAIS Assinou como parte 

08 Aug 2024, 20:33:34

SÉRGIO PAZZINI JOURDAN Assinou como parte - [REDACTED]

08 Aug 2024, 20:39:45

PAULO ROBERTO ABREU DE SOUZA Assinou como parte [REDACTED]

08 Aug 2024, 21:19:24

MARTA DE SOUZA MERCEDES DO ESPIRITO SANTO Acusou recebimento [REDACTED]

13 Aug 2024, 17:20:28

ITALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA Assinou como parte [REDACTED]

13 Aug 2024, 17:55:40

GRUWER IURI MACIEL NASCIMENTO Assinou como parte [REDACTED]

14 Aug 2024, 09:23:06

MARTA DE SOUZA MERCEDES DO ESPIRITO SANTO Reconheceu [REDACTED]

Hash do documento original

(SHA256):a62e05a392d9e1c6756ffadb716ccb35557343f5d40e7bc69a40b53fb65a05e4

(SHA512):61afe0ac2bad0a0a1a09254f3e190693c0d608aaf0a26b19fd6ede6425627ce606df791caffab4b3a3e69eb8dae06d811584b55308283e85c9cc6817c62904

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign