

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

=====
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
=====

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 Conjunto "C" Lote 07 - CEP: 70740-543, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0013-18, denominada **CONTRATANTE**, e a **S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRÔNICOS LTDA**, estabelecida na Rua Amadeu Piotto, nº 161, Cidade Industrial, Curitiba/PR, CEP: 81280-020, inscrita no CNPJ nº 82.027.129/0001-58, denominada **CONTRATADA**, celebram o presente termo aditivo ao contrato de aquisição e prestação de serviços, sob as seguintes cláusulas:

O presente aditivo teve sua minuta-padrão analisada e aprovada pelo Parecer Gejur nº 2023/1995 de 27 de março de 2023 - O.S Nº 853.631.

OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo:
 - a) Repactuação;
 - b) Reajuste;
 - c) Cláusula preço;
 - d) Inclusão de novos itens;
 - e) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

REPACTUAÇÃO

2. Repactuação dos preços das tabelas de aquisição e reparo de partes e peças para centrais de alarme, conforme Anexo 1, com vigência a partir de 27/09/2025.

REAJUSTE

3. As partes, em comum acordo, resolvem instituir o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice base de reajuste do contrato para os períodos futuros, limitado a 100% da variação acumulada.

CLÁUSULA PREÇO

4. O contrato será repactuado em até R\$ 229.497,25.

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

- 4.1. Fica acordado que o valor retroativo será apurado posteriormente, de forma detalhada, pela CONTRATANTE, sendo realizada, em seguida, a devida conciliação entre as partes.
5. O valor total do contrato passará de R\$ 36.661.059,32 para até R\$ 36.890.556,57, devido ao impacto da repactuação sobre os preços contratados.

INCLUSÃO DE NOVOS ITENS

6. Inclusão de novos itens, conforme Anexo 1, em razão da atualização dos produtos para novas tecnologias, observada a razoabilidade dos preços.

RATIFICAÇÃO

7. As partes ratificam todas as demais cláusulas do contrato original de aquisição e prestação de serviços - DGCO nº 00766/2024 - celebrado em 26 de setembro de 2024, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este aditivo.

E assim, justas e acordadas pelos seus representantes legais, assinam o presente aditamento.

INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Nome: Gruwer Iuri Maciel Nascimento
Cargo: Gerente Executivo

Nome: Ananias Pereira da Silva Neto
Cargo: Diretor

CONTRATADA: S I SISTEMAS INTELIGENTES ELETRÔNICOS LTDA

Nome: Eliane Wollmann Wedderhoff
Cargo: Diretora

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

ANEXO 1 - Lista de peças e preços de fornecimento e reparo

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
PERF-000090	ATOS-000090	3.03.00.0101	T 10 GABINETE EXPANSÃO 32 ZONAS GERAÇÃO 2	PERF-000090	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 1.021,00	Item obsoleto, somente serviços de reparo, sendo que para BBTS, o item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
PERF-000099	ATOS-000199	1.01.02.0073	T-20 GABINETE PARA BATERIA - GERACAO 3 C/CINTA	PERF-000099	INSTALAÇÃO			R\$ 585,60	Sem reparo	
FERR-000147		3.03.00.0011 / 3.03.00.0144	T-50 CABO PARA PROGRAMACAO SERIAL - 1,10M C/ CONECTOR DB9	FERR-000147	MANUTENÇÃO	3.03.00.0144	Interface serial USB VIAWEB	R\$ 43,67	Sem reparo	
ATOS-008101	EQSB-000394	3.01.00.0113	T-99 GABINETE CONTROLE DE ACESSO VW - DOCA AGENCIAS	ATOS-008101	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 625,00	Reparo com 'atualização' para interface Ethernet 100Mbps. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
ATOS-008600	ATOS-008600	3.01.00.0187	T-99 GABINETE CONTROLE DE ACESSO VW 100M - DOCA AGENCIAS	ATOS-008600	INSTALAÇÃO	3.01.00.0187		R\$ 2.078,00	R\$ 625,40	O item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA. Nova versão com interface Ethemet 100Mbps
EQSB-000395	ATOS-008102	3.03.00.0214	T-99 KIT INTERFACE DE PORTA PARA DUPLA CUSTODIA VW - DOCA AGENCIAS	EQSB-000395	INSTALAÇÃO			R\$ 850,00	R\$ 225,00	
SOBR-008234	ATOS-008103	3.02.00.0015	T-99 TECLADO ALFANUMERICO COM DISPLAY VW 128 PLUS PARA CONTROLE DE ACESSO	SOBR-008234	INSTALAÇÃO			R\$ 210,00	R\$ 82,00	Para BBTS, o item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA, possui Tamper e firmware diferenciado. Preço fixo para 12 meses com todos os impostos e frete inclusos.
SOBR-008235	ATOS-008104	3.02.00.0012	T-99 TECLADO AUXILIAR VW 32 LIGHT PARA CONTROLE DE ACESSO	SOBR-008235	INSTALAÇÃO			R\$ 139,00	R\$ 58,00	Para BBTS, o item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA, possui Tamper e firmware diferenciado. Preço fixo para 12 meses com todos os impostos e frete inclusos.

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-008230		3.03.00.0176	T-19 CONTROLADORA DE PORTA CW-CPE	SOBR-008230	MANUTENÇÃO			R\$ 258,00	R\$ 84,00	
SOBR-008232		1.01.02.0058	T-19 CAIXA EM ABS OU METALICA P/KIT INTERFACE DE PORTA	SOBR-008232	MANUTENÇÃO			R\$ 49,00	Sem reparo	
SOBR-008233		3.03.00.0131	T-19 FONTE AUXILIAR 12V/1,5A P/KIT INTERFACE DE PORTA	SOBR-008233	MANUTENÇÃO			R\$ 64,00	R\$ 37,00	
SOBR-008236	ATOS-008105	3.03.00.0181	T-19 MODULO DE COMUNICACAO 4G VW	SOBR-008236	ATUALIZAÇÃO			R\$ 417,00	R\$ 155,50	
SOBR-005314		3.01.00.0049	T-19 CENTRAL DE ALARME 16 ZONAS VW16Z IP STAR VW16ZETH C/MODULO TCP/IP EMBUTIDO - GERACAO 3	SOBR-005314	MANUTENÇÃO			R\$ 294,00	R\$ 144,00	
EQSB-000373		3.01.00.0070	T-10 CENTRAL DE ALARME ATE 8 ZONAS VIAWEB	EQSB-000373	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 457,00	
ATOS-000196	EQSB-000388	3.01.00.0068	T-10 GABINETE ESTRUTURADO ATE 16 ZONAS - GERACAO 3	ATOS-000196	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 975,00	Reparo com 'atualização' de gabinetes GERAÇÃO 3 para versão com interface Ethernet 100Mbps e sem linha telefônica. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-004365		3.03.00.0067 / 3.03.00.0104	T-19 MODULO DE COMUNICACAO - UNIVERSAL - TCP/IP E GSM/GPRS	SOBR-004365	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 203,70	Reparo com 'atualização' de GPRS para 4G (sem troca de caixa). Para estes Pns a atualização é possível somente a partir da versão 3.0 de hardware do módulo. A viabilidade será verificada na recepção do item quando solicitada a atualização. Não aceita atualização para Ethernet 100Mbps. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-004366		3.03.00.0192	T-19 PLACA EXPANSORA 8 ZONAS - GERACAO 2	SOBR-004366	MANUTENÇÃO			R\$ 252,50	R\$ 117,50	
SOBR-004375		1.07.01.0019	T-20 VENTILADOR PARA GABINETE ESTRUTURADO DE ALARME	SOBR-004375	MANUTENÇÃO			R\$ 16,93	Sem reparo	
SOBR-004388		3.02.00.0040	T-19 TECLADO CENTRAL DE ALARME C/TELA LCD VIAWEB	SOBR-004388	INSTALAÇÃO			R\$ 210,00	R\$ 82,00	
SOBR-004389		3.02.00.0041	T-19 TECLADO CENTRAL DE ALARME S/TELA LCD VIAWEB	SOBR-004389	INSTALAÇÃO			R\$ 139,00	R\$ 58,00	
SOBR-004391		3.03.00.0106	T-19 (SOBR-004390) MODULO VIAWEB IP 2.3	SOBR-004391	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 99,00	Esta versão não aceita atualização para 100Mbps.
SOBR-004587		3.03.00.0103	T-20 PROTETOR FONTE 3A GABINETE ESTRUTURADO VIAWEB - GERACAO 2	SOBR-004587	MANUTENÇÃO			R\$ 23,63	Sem reparo	

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-005137		3.03.00.0122 / 3.03.00.0158	T-20 ACIONADOR DE PANICO REMOTO SEM FIO IBUS V2	SOBR-005137	MANUTENÇÃO	3.03.00.0158	Botão de Pânico iBUS V3	Não disponível para novas compras	R\$ 42,70	Ambos os códigos descontinuados / obsoletos. Complexidade no reparo. Substituídos por 3.03.00.0185 que é compatível com receptor código 3.03.00.0209.. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-005138		3.03.00.0123 / 3.03.00.0156	T-19 RECEPTOR DOS ACIONADORES DE PANICO REMOTO IBUS	SOBR-005138	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	Sem reparo	Ambos os códigos descontinuados
SOBR-008678		3.03.00.0209	T-19 RECEPTOR VW1664-PTK (GABINETE COM TAMPER)	SOBR-008678	MANUTENÇÃO			R\$ 258,00	R\$ 118,00	
SOBR-005139		3.03.00.0107 / 3.03.00.0157	T-19 REPETIDOR DOS ACIONADORES DE PANICO REMOTO SEM FIO IBUS V2	SOBR-005139	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 175,00	Ambos os códigos descontinuados
SOBR-005313		3.01.00.0045 / 3.03.00.0094	T-19 CENTRAL DE ALARME VW16Z GPRS KIT STAR C/GABINETE/PLACA GPRS/FONTE/ANTENA - GERACAO 3	SOBR-005313	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 271,00	Reparo com 'atualização' de expansor GPRS para 4G (sem troca de caixa). Para estes Pns a atualização é possível somente a partir da versão 5.0 de hardware da central aplicada. A viabilidade será verificada na recepção do item quando solicitada a atualização (Planilha negociação gesuc 09/03/26)

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-008999		3.03.00.0253	Expansor 8Z 4G (c/ cx metálica)	SOBR-008999	INSTALAÇÃO	3.03.00.0253		R\$ 668,50	R\$ 270,00	O item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA. Item 3.03.00.0253 fornecido com caixa METÁLICA. Produto customizado para BBTS. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
ATOS-008603		3.03.00.0262	Expansor 8Z 4G (c/ cx ABS)	ATOS-008603	ATUALIZAÇÃO	3.03.00.0262		R\$ 568,00	R\$ 230,00	O item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA. Negociado ajuste técnico para o item 3.03.00.0262 fornecido com caixa ABS, visando redução custo.
SOBR-005315		3.03.00.0128	T-19 PLACA EXPANSORA 8 ZONAS - GERACAO 3	SOBR-005315	MANUTENÇÃO			R\$ 181,50	R\$ 69,30	
SOBR-005316		3.03.00.0125	T-19 MODULO EXPANSOR DE SAIDAS DE UTILIDADES DE 4 RELES GERACAO 3	SOBR-005316	MANUTENÇÃO			R\$ 501,00	R\$ 268,00	
SOBR-005317		3.03.00.0126	T-10 FONTE AUXILIAR 3A CENTRAL DE ALARME C/CARREGADOR DE BATERIA - GERACAO 3	SOBR-005317	MANUTENÇÃO			R\$ 528,00	R\$ 192,00	
SOBR-005378		8.07.01.0011	T-19 ANTENA PARA MODULO GPRS ATIV-000022 E SOBR-004361	SOBR-005378	MANUTENÇÃO	1.07.01.0011	T-19 ANTENA PARA MODULO GPRS ATIV-000022 E SOBR-004361	R\$ 21,44	Sem reparo	
SOBR-006361	SOBR-006361	3.03.00.0187	T-19 MODULO PGM PARA AUTOMACAO BBTS	SOBR-006361	INSTALAÇÃO			R\$ 358,00	R\$ 140,00	

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-007861		3.03.00.0087	T-19 PLACA RELE PGM	SOBR-007861	MANUTENÇÃO			R\$ 21,00	Sem reparo	
SOBR-008668		3.03.00.0161	RECEPTOR VW1664-PTK	SOBR-008668	ATUALIZAÇÃO			R\$ 148,00	R\$ 78,50	Para BBTS, o item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA, possui Tamper e firmware diferenciado. Preço fixo para 12 meses com todos os impostos e frete inclusos.
SOBR-008667		3.03.00.0185	ACIONADOR DE PANICO REMOTO SEM FIO IBUS V3	SOBR-008667	ATUALIZAÇÃO	3.03.00.0185	Botão de Pânico PRATIKA	R\$ 106,60	R\$ 54,00	
SOBR-008666		3.03.00.0198	MODULO IP MINI 100Mbps	SOBR-008666	ATUALIZAÇÃO			R\$ 162,00	R\$ 84,00	
SOBR-008665		3.03.00.0162	SENSOR NP SEM FIO VW-PTK	SOBR-008665	ATUALIZAÇÃO			R\$ 136,00	R\$ 65,00	Para BBTS, o item possui preço fixo para 12 meses com todos os impostos e frete inclusos.
SOBR-008664		3.03.00.0164	SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO VW-PTK	SOBR-008664	ATUALIZAÇÃO			R\$ 91,50	R\$ 48,00	
SOBR-008663		3.03.00.0202	INTERRUPTOR SEM FIO PRATIKA	SOBR-008663	ATUALIZAÇÃO			R\$ 158,00	R\$ 82,00	
SOBR-008662		3.02.00.0066	TECLADO DE LED VIAWEB 16 PLUS	SOBR-008662	ATUALIZAÇÃO			R\$ 85,00	R\$ 42,00	

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-008669		3.03.00.0182	MODULO DE COMUNICACAO - UNIVERSAL - TCP/IP E 4G	SOBR-008669	ATUALIZAÇÃO			R\$ 481,50	R\$ 262,50	Para BBTS, o item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA, possui Tamper e firmware diferenciado. Preço fixo para 12 meses com todos os impostos e frete inclusos.
SOBR-008673		3.03.00.0256	MODULO DE SUPERVISÃO VIAWEB P/ GN ATK3000 E PROTECT P600I	SOBR-008673	ATUALIZAÇÃO			R\$ 905,00	R\$ 367,50	
SOBR-004390		3.01.00.0016	Central VW16ZETH	SOBR-004390	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 155,00	(Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-008149		3.03.00.0127	EXPANSOR DE BARRAMENTO VW	SOBR-008149	MANUTENÇÃO	3.03.00.0127		Não disponível para novas compras	R\$ 94,50	Item obsoleto, somente serviços de reparo, sendo que para BBTS, o item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
EQSB-000335		3.01.00.0044	T 10 GABINETE ESTRUTURADO ATÉ 32 ZONAS GERAÇÃO 2	EQSB-000335	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 985,00	
EQSB-000336	ATOS-000018	3.01.00.0043	T 10 GABINETE ESTRUTURADO 16 ZONAS GERAÇÃO 2	EQPT-000336	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 823,00	(Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-004368		3.03.00.0098	T 10 REPETIDOR DE ACIONADOR DE PÂNICO REMOTO SEM FIO IBUS V1	SOBR-004368	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 187,00	

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-004373		3.03.00.0092	T 10 FONTE AUXILIAR 3A CENTRAL DE ALARME C CARREGADOR DE BATERIA GERAÇÃO 2	SOBR-004373	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 166,00	(Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-004392		3.01.00.0050 / 3.03.00.0075	T 10 PLACA EXPANSORA 16 ZONAS VIAWEB	SOBR-004392	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 99,30	(Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-004390		3.01.00.0016	Central VW16ZETH	SOBR-004390	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 155,00	(Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-004368		3.03.00.0098	T 10 REPETIDOR DE ACIONADOR DE PÂNICO REMOTO SEM FIO IBUS V1	SOBR-004368	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 187,00	
SOBR-004373		3.03.00.0092	T 10 FONTE AUXILIAR 3A CENTRAL DE ALARME C CARREGADOR DE BATERIA GERAÇÃO 2	SOBR-004373	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 166,00	(Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-004392		3.01.00.0050 / 3.03.00.0075	T 10 PLACA EXPANSORA 16 ZONAS VIAWEB	SOBR-004392	MANUTENÇÃO			Não disponível para novas compras	R\$ 99,30	(Planilha negociação gesuc 09/03/26)
SOBR-009000		3.03.00.0257	T-19 - SENSOR MAGNETICO PLUS VW 433	SOBR-009000	INCLUSÃO			R\$ 44,67	R\$ 25,00	Inclusão

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-009001		3.03.00.0204	T-19 TRANSMISSOR SEM FIO PRATKA	SOBR-009001	INCLUSÃO			R\$ 88,49	R\$ 50,00	Inclusão
SOBR-009002		3.03.00.0160	T-19 CONTROLE REMOTO VW-PTK	SOBR-009002	INCLUSÃO			R\$ 50,35	Sem reparo	Inclusão
SOBR-009003		3.01.00.0107	T-19 CENTRAL VW-DIN VIAWEB	SOBR-009003	INCLUSÃO			R\$ 392,83	RS 250,00	Inclusão
SOBR-009004		3.03.00.0175	T-19 EXPANSOR VW-DIN	SOBR-009004	INCLUSÃO			R\$ 244,74	R\$ 200,00	Inclusão
SOBR-008231		3.03.00.0249	T-19 INTERFACE DE PORTA VW-CPE P/ KIT INTERFACE DE PORTA	SOBR-008231	INCLUSÃO			R\$ 792,00	R\$ 209,00	Ajuste no Part number - (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
ATOS-008596		3.01.00.0186	T-99 CENTRAL VW8Z 4G IP (C/ CX ABS E SIRENE)	ATOS-008596	INCLUSÃO			R\$ 1.050,00	RS 410,00	Este item é uma versão especial de central, acondicionada em caixa exclusiva, cuja composição foi desenvolvida para atender demanda específica da BBTS. Não há similar vendido a outro cliente. Os detalhes de sua construção são informados no email de sua cotação. (Inclusão)
SOBR-009006		3.01.00.0116	T-19 CENTRAL VW WFI (C/ CAIXA ABS)	SOBR-009006	INCLUSÃO			R\$ 310,00	R\$ 155,00	Inclusão
SOBR-009007		3.01.00.0131	T-19 CENTRAL VW8Z 4G IP (C/ CX ABS)	SOBR-009007	INCLUSÃO			R\$ 548,13	RS 265,00	Inclusão

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
ATOS-008601		3.01.00.0188	T-10 GABINETE ESTRUTURADO ATE 16 ZONAS 100M - GERACAO 3	ATOS-008601	INSTALAÇÃO	3.01.00.0188		R\$ 2.397,00	R\$ 975,50	O item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA. Nova versão com interface Ethemet para 100Mbps e sem linha telefônica
ATOS-000197	EQSB-000389	3.01.00.0069	T-10 GABINETE ESTRUTURADO ATE 32 ZONAS - GERACAO 3	ATOS-000197	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 1.165,00	Reparo com 'atualização' de gabinetes GERAÇÃO 3 para versão com interface Ethernet 100Mbps e sem linha telefônica. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)
ATOS-008602		3.01.00.0189	T-10 GABINETE ESTRUTURADO ATE 32 ZONAS 100M - GERACAO 3	ATOS-008602	INSTALAÇÃO	3.01.00.0189		R\$ 2.875,00	R\$ 1.165,70	O item foi otimizado e atualizado para atender às premissas do contrato DOSA. Nova versão com interface Ethemet para 100Mbps e sem linha telefônica
EQSB-000390	ATOS-000198	3.03.00.0124	T-10 GABINETE ESTRUTURADO EXPANSAO ATE 32 ZONAS - GERACAO 3	EQPT-000390	INSTALAÇÃO			R\$ 2.976,00	R\$ 1.209,50	Inclusão
SOBR-004361	ATOS-000022	3.01.00.0022 / 3.03.00.0094 / 3.01.00.0045	T-19 MODULO GPRS VW16ZGPRS KIT C/GABINETE/TRANSFORMADOR/PLACA/ANTENA/SENSOR VIOLACAO - GERACAO 2	SOBR-004361	Aquisição suspensa			Não disponível para novas compras	R\$ 271,00	Reparo com 'atualização' de expansor GPRS para 4G (sem troca de caixa). Para estes Pns a atualização é possível somente a partir da versão 5.0 de hardware da central aplicada. A viabilidade será verificada na recepção do item quando solicitada a atualização. (Planilha negociação gesuc 09/03/26)

**PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

COD BBTS 1	COD BBTS 2	PART NUMBER	DESCRIÇÃO	COD CONTRATO	UTILIZAÇÃO	NOVO PN	NOVA DESCRIÇÃO	Preço Aquisição de 09/03/26	Preço Reparo 09/03/2026	COMENTÁRIOS
SOBR-009008		3.01.00.0108	T-19 CENTRAL VW8Z IP RF (C/ CX ABS)	SOBR-009008	INCLUSÃO			R\$ 338,17	RS 170,00	Inclusão
SOBR-009009		3.01.00.0136	T-19 CENTRAL VW16Z 4G IP (C/ CX ABS)	SOBR-009009	INCLUSÃO			R\$ 591,81	R\$ 295,00	Inclusão
SOBR-009010		3.03.00.0195	T-19 EXPANSOR VW16Z PLUS (C/ CX ABS)	SOBR-009010	INCLUSÃO			R\$ 263,50	R\$ 145,00	Inclusão

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00766/2024
OC nº 195334 (Aquisição de bens)
OC nº 195333 (Serviços)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 30, INC. I DA LEI 13.303/16

Anexo 2

Demonstrativo de Orçamento de Custos

Referência para 60 meses	Valor
Serviços de Reparo	R\$ 11.828.875,29
Aquisição	R\$ 25.061.681,28
Totais	R\$ 36.890.556,57